

# 潍坊发电机R6105ZD机体机体潍柴发电机配件机

产品名称	潍坊发电机R6105ZD机体机体潍柴发电机配件机
公司名称	潍坊汇丰柴油机配件有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:东方红 型号:YY1665
公司地址	潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城
联系电话	0536-8204628 13626362078

## 产品详情

潍柴400配件

潍柴重机 与潍柴动力 有何关系

潍柴重机和潍柴动力都是潍柴控股集团有限公司控股的股份公司，而且潍柴控股集团有限公司都是控股股东。

一、潍柴重机股份有限公司（000880.SZ）总部位于美丽的世界风筝之都——山东潍坊。公司成立于1993年6月28日，于1998年在深圳证券交易所上市，2006年，潍柴控股集团有限公司对潍柴重机股份有限公司进行重大资产重组，置入所属的中速柴油机和发电设备制造等资产，成为公司的控股股东。截止到2012年末，公司资产总额27.8亿元，在职员工2500余人。公司经营主业为生产销售30--12000马力船用发动机、发电机组等。

潍柴4105柴油机冷却器

潍柴柴油发电机组冷却器的清洗和检修

一、发电机组冷却器的清洗与水压试验 1.冷却器的清洗周期应由实际情况而定。若发现堵塞或在使用温度下，额定冷却水量不能导致气体的正常冷却，则应清洗冷却器。大修中如果经检查未发现冷却器堵塞等异常，经汇报上级部门批准后，可以不清洗；2.注意事项：在拆除冷却器顶部的气密盖板之前，一定要排净发电机内的氢气；若操作者选择有氢气潜在危害的情况下拆盖板，则应通过气体控制装置把气压调到低值，在任何情况下均不可大于35kPa；3. 打开冷却器端盖，仔细检查各水室，端盖和管壁的结垢情况，并使用专用的工具进行清理，捅刷（或用胶球）清理时应仔细、

认真，勿碰冷却水管的胀口部分；捅刷后应水路畅通，水质透明无杂质，复装前应涂刷防锈漆；4. 检查冷却器散热片，必要时可用蒸汽、热水清洗散热片，随后用干燥的压缩空气吹干，散热片应无油污，无锈蚀，清洁，完整；5. 对氢冷器进行水压试验并检查各部分渗漏情况，水压试验0.4Mpa，历时1小时压力不变。

## 潍柴4100柴油机缸垫

潍柴 wd615 发动机缸垫处总漏水怎么办？

1、汽缸垫冲坏，缸套阻水圈腐蚀老化，缸套穴蚀穿孔，缸头有裂纹，空气中冷器冷却水管漏水等原因都能造成冷却水进入油底壳！

2、若排气不冒白烟，水箱不反水，估计就是缸套阻水圈的问题；要是冒白烟，水箱反水那就检查缸垫，缸头，缸套；要是只冒白烟，水箱不反水，那可能是中冷器水管漏了！