

## 1000型压球机,时产3035吨,1000型压球

产品名称	1000型压球机,时产3035吨,1000型压球
公司名称	郑州祥达机械制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:祥达 型号:UC1014
公司地址	河南省巩义市
联系电话	0371-64106091 13783678156

## 产品详情

郑州祥达公司前一段时间接到一个内蒙古地区型煤设备用户的电话，经了解，他即将进行型煤生产，压球机、烘干机等主要设备已经从其他厂家订购，还有一些配套设备需要购买，因此咨询我公司双轴搅拌机、料仓等设备各方面技术参数情况。对此，我公司首先为他介绍了双轴搅拌机等产品的有关情况，同时向他提出建议，全套型煤设备最好从同一个生产厂家进行购买。因为一套型煤设备机器较多，必须考虑两个问题，一是设备的产量、衔接等各个方面要配套，二是投入生产后，势必涉及到售后服务、维修等问题。如果一套型煤设备的机器从多个厂家购买，很可能为以后的生产埋下隐患。即使有些小的设备这个厂家不生产，用户可以要求厂家进行外协加工，然后只和这一个型煤设备厂家建立联系，以后的设备配套、售后维修等也由这一个厂家负责。

搅拌是整条型煤设备生产线中成型前的最后一道工序，搅拌效果的好坏将直接影响型煤的成型质量，是决定产品质量的重要因素。下面就搅拌系统对生产造成的不良影响的表现形式、原因及解决方法进行分析。不良影响的表现形式：1.粉碎后加入粘合剂的煤料缺乏粘度，成型效果不理想；2.型煤设备生产出的型煤质量不稳定，部分型煤冷强度达不到要求；3.型煤投入使用后，用户反映型煤的含碳量不稳定，时高时低。造成以上不良表现的原因如下：1.搅拌机的搅拌叶磨损严重，或者搅拌叶的角度有问题，不能够均匀搅拌；2.进入型煤设备搅拌系统的煤料较少，原料尚未充分搅拌就进入压球机；3.搅拌不均匀导致每批原料粘合剂的含量不同，造成部分型煤的冷强度低，含碳量不稳定。针对性的解决办法：1.对搅拌系统做到坚持每天检查、清理，若有磨损应及时修复，如果磨损严重应及时更换，不能存在侥幸心理，要把问题解决在萌芽状态；2.原料供应要均匀稳定，过多或过少时应及时调整。如果用户经济条件许可，型煤设备生产线最好使用双轴搅拌机；3.对搅拌后的原料要经常查看，发现问题要及时分析原因，尽早解决问题。

投资型煤设备需要的机器多、投资额度大，很多用户是举倾家之力，甚至是银行借款，投资

成败对自己影响巨大。因此购买型煤设备的用户往往比较谨慎，希望多问、多看、多走，然后确定合作厂家，这种做法完全可以理解，也非常正确。但是，有部分用户考察了很多生产厂家，最后购买的型煤设备却不尽如人意。那么，这是什么原因哪？

那么，到底应该如何选择型煤设备生产厂家哪？郑州祥达公司给出用户以下建议：首先，用户应该知道目前国内型煤设备生产技术已经非常成熟，产品价格也相当透明，各个正规厂家的设备质量也相差无几，根本没有所谓的什么“第一品牌”、“质量超群”等等。因此，郑州祥达公司建议用户购机时，可通过网络查询、电话交流，首先确定三个左右的正规厂家。然后带着自己的技术人员到这些厂家进行考察、现场试机，和公司人员进行充分的接触交流，通过自己的直观判断，选择出质量优秀、价格公道，特别是诚信可靠的型煤设备生产厂家进行合作，这样就一定能购买到自己满意的设备，并享受到应有的各种售后服务。总之，用户购买型煤设备一定要货比三家，但要适可而止，时刻保持清醒的头脑。