

# 武威机械密封三雨机封MG1240机械密封

产品名称	武威机械密封三雨机封MG1240机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:三雨 型号:PS1523
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

#### 泵用机械密封泄漏原因分析及判断

试运转时出现的泄漏.泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏.因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动,静环摩擦副受破坏所致.引起摩擦副密封失效的因素主要有:

- (1)操作中,因抽空,气蚀,憋压等异常现象,引起较大的轴向力,使动,静环接触面分离.
- (2)对安装时机械密封压缩量过大,导致摩擦副端面严重磨损,擦伤。

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机械密封按工作条件和介质性质的不同,有耐高温、耐低温机械密封,耐高压、耐腐蚀机械密封,耐颗粒介质机械密封和适应易汽化的轻质烃介质的机械密封等,应根据不同的用处选取不同结构型式和材料的机械密封。

机械密封型号:108型

适用范围

压力:0- 0.8MPa

温度:0- 120

转速: 3000r/min

介质:弱酸,弱碱等一般腐蚀性介质.

形式特点:内装式,单端面,带弹簧传动,非平衡型.弹簧旋向与泵轴旋向有关.

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

#### 泵用机械密封泄漏原因分析及判断

安装静试时泄漏.机械密封安装调试好后,一般要进行静试,观察泄漏量.如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题.泄漏量较大时,则表明动,静环摩擦副间存在问题.在初步观察泄漏量,判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静,动环密封圈有问题.如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动,静环摩擦副存在问题.如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效.此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断.