

# 潍坊华旭动力柴油机缸体机体潍坊华旭动力4102机

产品名称	潍坊华旭动力柴油机缸体机体潍坊华旭动力4102机
公司名称	潍坊汇丰柴油机配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:洛阳. 型号:TN1670
公司地址	潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城
联系电话	0536-8204628 13626362078

## 产品详情

潍柴4100，4105节温器壳节温器体节温器

潍柴道依茨柴油机节温器的工作原理和作用

节温器的检查可在车上进行，方法如下：

发动机起动后的检查：打开散热器加水口盖，若散热器内冷却水平静，则表明节温器工作正常，否则，则表示节温器工作失常。这是因为，在水温低于70 时，节温器膨胀筒处于收缩状态，主阀门关闭；当水温高于80 时，膨胀筒膨胀，主阀门渐渐打开，散热器内循环水开始流动。当水温表指示70 以下时，散热器进水管处若有水流动，水温温热，则表时节温器主阀门关闭不严，使冷却水过早大循环。

潍柴道依茨226b柴油机粗滤器

道依茨发动机机油压力过低是怎么回事？

- 1.机油质量太差 2.机油量不足 3.机油泵磨损太大或螺栓松动漏气
- 4.润滑系统安全阀卡在开启位置 5.润滑系统安全阀弹簧断裂
- 6.油底壳润滑油粗滤器阻塞 7.曲轴前轴承间隙过大

## 潍柴排气管总成

潍柴发动机排气管流机油什么原因?

一、排气管里面有机油可能有以下原因：

活塞环磨损密封不严。

气缸垫有位置损坏。

二、可能存在烧机油的现象，在轻度烧机油的开始阶段，由于机油深入漏气的部位，帮助起到了一定的密封作用，所以会使机器动力暂时增大。若不及时修理，不仅动力会明显下降，油品受到污染后变质，对机器整体的润滑效果也会降低，导致发动机严重磨损。