

# 东方红柴油机机体缸体多图东方红LR4B5机体缸体

产品名称	东方红柴油机机体缸体多图东方红LR4B5机体缸体
公司名称	潍坊汇丰柴油机配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:东方红 型号:AD1774
公司地址	潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城
联系电话	0536-8204628 13626362078

## 产品详情

潍柴495消声器排气弯管

潍柴发动机排气管机增压器发红是什么原因

柴油发电机增压器发红原因

- 1、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效。
- 2、凸轮轴、随动臂组件、摇臂组件磨损过度。
- 3、中冷器过脏，入气量不足。
- 4、增压器失效。
- 5、气门组件密封不良。

潍柴4100，4105柴油机呼吸器总成，4100呼吸器总成

为什么刚刚大修的潍柴发动机呼吸器管会喷机油

有可能是水温高了，温度高了拉瓦。废气箱的回油管有没堵塞，或者机油有没加多机油过多,如果还是没问题,那就是缸套跟活塞的问题。

## 潍柴排气管总成

潍柴发动机排气管流机油什么原因?

一、排气管里面有机油可能有以下原因：

活塞环磨损密封不严。

气缸垫有位置损坏。

二、可能存在烧机油的现象，在轻度烧机油的开始阶段，由于机油深入漏气的部位，帮助起到了一定的密封作用，所以会使机器动力暂时增大。若不及时修理，不仅动力会明显下降，油品受到污染后变质，对机器整体的润滑效果也会降低，导致发动机严重磨损。