

河南光鸣机箱加工

产品名称	河南光鸣机箱加工
公司名称	郑州光鸣电子电器配套设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:光鸣
公司地址	郑上路与西四环交叉口向西两公里路北（新华电脑学校斜对面）付庄村委会南邻
联系电话	0371-67845587 13513716786

产品详情

郑州光鸣电子电器配套【电话：135-1371-6786 & QQ：825-25254】联系人：毛经理-郑州光鸣电子电器配套设备有限公司，成立于1995年。是一家集钣金加工，喷塑加工，热处理加工为一体的多元化大型实体企业。

本公司的产品及加工品种繁多，覆盖电子，网络通信，广播电视，输配电自动化控制，机械设备生产，等行业。

公司生产范围包括：< 郑州光鸣电子>郑州钣金加工厂家,品质卓越,服务一流,值得信赖的选择

钣金加工车间：全套精密的数控加工设备。专业生产机箱、机柜、高低压配电柜、触摸屏、多媒体讲台、控制台、大型屏幕墙、电缆桥架等钣金、不锈钢制品。产品具有稳固可靠、装配灵活、外观高雅的特点，钢材全部选用优质冷轧钢板，表面作防锈磷化处理，静电喷塑。

喷塑加工车间：采用优质的除油，除锈，防锈磷化的原材料对工件进行前期处理，保证工件数年不脱塑。保持工件外观精美，耐用。

热处理加工车间：采用先进的自动化控制炉，大工件处理，调质，正火，退火。

对于户外工作的电力机箱机柜可能会遭遇空气的侵蚀，从而影响到机箱机柜外壳表面的光滑效果。所以说我们要对机箱机柜进行定期的维护和技能了解，这样才可以保证机箱机柜的使用效果。同时也给大家介绍一下有关造成机箱机柜表面腐蚀的原因，这样就可以有效减少腐蚀出现的现象。

- 1.附着在机箱机柜工件表面的油污、灰尘及酸、碱、盐等在一定条件转化为腐蚀介质，与不锈钢件中的某些成分发生化学反应，产生化学腐蚀而生锈。
- 2.各种划伤对钝化膜的破坏，使不锈钢保护能力降低，易与化学介质发生反应，产生化学腐蚀而生锈。
- 3.机箱机柜酸洗钝化后清洗不干净造成残液存留，直接腐蚀不锈钢件。

郑州光鸣电子电器配套设备有限公司

电话：0371-67845587 传真：0371-67845578

手机：13513716786 联系人：毛经理

Email: zzgmdz@163.com

qq号：82525254

网址：郑州钣金加工 www.zzgmg.com/ 郑州配电箱柜 www.xyyhsp.com/ 郑州机箱
www.zzgmdz.com

地址：郑上路与西四环交叉口向西两公里路北（新华电脑学校斜对面）付庄村委会南邻