

重能动力博乐缸盖缸盖结构

产品名称	重能动力博乐缸盖缸盖结构
公司名称	山东重能动力有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:重能动力 型号:KM1402
公司地址	山东潍坊青州市经济开发区昭德北路2799号
联系电话	0536-2133060 18353651232

产品详情

缸盖安装在缸体的上面，从上部密封气缸并构成燃烧室。它经常与高温高压燃气相接触，因此承受很大的热负荷和机械负荷。

缸盖裂纹的措施：

- 1、气缸盖螺栓要均匀上紧，并正确调整供油时间。
- 2、水箱内应加软水，并尽可能少换水。
- 3、发动机应避免长期在超负荷下工作。
- 4、发动机正在工作而水箱偶而缺水时，不得立即熄火，而应低速运转徐徐加水。不得在发动机走热后加冷水，停车后应等水温至40 以下后再放水。寒冬季节起动不能立即加开水，而应先加热水而加开水。
- 5、装配时应检查各冷却水孔是否畅通。定期用碱性溶液清洗冷却系，及时清除水垢油污。

公司具有一流的基础设施和国际先进的进口生产设备，公司占地面积48000平方米，厂房建筑面积28000平方米，固定资产1.5亿。拥有国际先进的检测设备海克斯康三坐标测量仪，leica激光跟踪仪，超声波探伤仪；德国进口数控落地镗铣加工中心2台，日本进口五面体数控加工中心1台，大型龙门铣3台，进口立式、卧式数控加工中心60台，其它机械加工设备400余台。我们以优质的产品、合理的价格和良好的社会服务赢得了客户的信赖。重能动力与您携手、奔向美好未来。

缸盖裂纹的措施

- 1、气缸盖螺栓要均匀上紧，并正确调整供油时间。
- 2、水箱内应加软水，并尽可能少换水。

3、发动机应避免长期在超负荷下工作。

4、发动机正在工作而水箱偶而缺水时，不得立即熄火，而应低速运转徐徐加水。不得在发动机走热后加冷水，停车后应等水温至40 以下后再放水。寒冬季节起动不能立即加开水，而应先加热水而加开水。

5、装配时应检查各冷却水孔是否畅通。定期用碱性溶液清洗冷却系，及时清除水垢油污。

缸盖安装在缸体的上面，从上部密封气缸并构成燃烧室。它经常与高温高压燃气相接触，因此承受很大的热负荷和机械负荷。水冷发动机的气缸盖内部制有冷却水套，缸盖下端面的冷却水孔与缸体的冷却水孔相通。利用循环水来冷却燃烧室等高温部分。