

350HW4 中沃厂家批发农田灌溉专用大流量卧式

产品名称	350HW4 中沃厂家批发农田灌溉专用大流量卧式
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:LS1729
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

要想延长混流泵的使用年限，就必须完全掌握混流泵的基础知识与使用技巧，今天我就和大家谈一谈通过混流泵的维护来延长混流泵使用年限的方法。

- 1、当混流泵轴承采用稀油润滑时，要经常检查轴承体的油标，始终将油杆控制在两根标线之间；轴承采用润滑脂润滑时，应定时补充油量。
- 2、在混流泵工作时，要注意观察轴承的温度，一般不高于环境温度40度，最高不超过80度。
- 3、注意泵运转时有无摩擦和撞击声，如泵盖与叶轮摩擦，可在泵盖和泵体间增加纸垫，时间使用间歇。
- 4、填料的调整必须适当，液体应从填料压盖处成滴状间断漏出。填料太紧，轴会发热和功率增加；填料太松，液体泄漏过多，效率降低。

混流泵使用的是填料密封或机械密封，采用了电动机或内燃机为动力，而轴系方面又采用了“后开门式”结构，安装、拆卸方便，同时HW混流泵配备了完整的放气装置，便于泵排气。在结构上面，泵体支脚可承受泵的全部载荷，结构坚固，因而经久耐用，使用寿命长，特别介绍HW混流泵的水力模型先进、泵高效节能，在整个性能范围内能耗均匀，在关闭阀门的情况下启动、电机也不致过载，过流截面大、不易堵塞。

HW混流泵的主要参数：

流量：Q可达2600m³/h

扬程：H可达15m

工作压力：P可达0.6MPa

工作温度：T为-20 ~ +180

一些时候会出现机组振动的现象，一般是因为混流泵的机组安装不对、紧固件松动、叶轮损坏、流道或排污栅堵塞、定位销未就位、叶轮与壳体摩擦、轴承损坏等，此时你首先要检查泵机组安装是否符合要求，紧固件是否松动，如果一切没有问题，然后再矫正叶轮的平衡或更换叶轮，消除叶轮流道或排污栅的堵塞、将定位销就位、不要让叶轮与壳体摩擦、检查轴承（损坏则应当更换）。

有时也会出现轴承发热，此时可能是润滑油不足或质量不好、轴中心没有对正、轴承磨损、皮带太紧等造成的，此时应该加润滑油、更换润滑油、对正轴中心、更换轴承、适当放松皮带。