

150ZJIA50 中沃 矿用杂质泵渣浆泵图

产品名称	150ZJIA50 中沃 矿用杂质泵渣浆泵图
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:UU1531
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

渣浆泵叶轮，渣浆泵的核心部分，它转速高出力大，叶轮上的叶片又起到主要作用，叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑，以减少水流的摩擦损失。

渣浆泵泵轴，他的作用是借联轴器和电动机相连接，将电动机的转距传给叶轮，所以它是传递机械能的主要部件。

河北中沃泵业有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。河北中沃泵业有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。我公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。主营：大流量单级双吸中开离心泵、耐磨渣浆泵、矿用多级离心泵、压滤机入料泵、管道直联泵、不锈钢化工离心泵、电厂脱硫泵、泵用机械密封等产品，并承揽非标泵产品及其配件的设计、生产与加工。渣浆泵从不同角度还可以具体划分不同类型。水泵除了抽水之外，还可以抽气体、固体、固液混合体——矿粉泥浆！水泵用电在国家总电量中所占比重很大，水泵的节能情况对国民经济有着重要影响，水泵不但在节能环节中起着积极作用，在火力发电减排流程中也发挥着重要作用。渣浆泵不但比同类产品节能4%-8%，还为大气脱离雾霾“魔爪”做贡献。（1）水泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气；进水口堵塞，导致流量不足；解决方法：检查吸水管与底阀漏气源，堵住漏气源；清理进水口处的淤泥或堵塞物；（2）电压过低导致水泵转速低，水泵流量与转速在一定范围内成正比关系，转速不足直接影响出水量，解决方法：检查电源电压。（3）管路漏气或泵体内存有空气，从而导致水泵流量不足；解决方法：检查管路漏气源同时排放泵体内空气。（4）密封环或叶轮磨损过大，叶轮磨损后与原有叶轮标准尺寸不符，导致水泵流量不足；解决方法：更换密封环和叶轮。（5）底阀入水深度不足，抽水时易吸入空气，导致水泵流量不足。解决方法：根据泵的吸程来控制底阀的深度。