

潍坊4100曲轴，潍柴道依茨226b曲轴，发电机用潍柴柴油机曲轴连杆

产品名称	潍坊4100曲轴，潍柴道依茨226b曲轴，发电机用潍柴柴油机曲轴连杆
公司名称	潍坊汇丰柴油机配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:潍柴 型号:4100.4102
公司地址	潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城
联系电话	0536-8204628 13626362078

产品详情

潍柴汽缸盖，斯太尔汽缸盖，潍柴斯太尔柴油机汽缸盖

潍柴发电机组汽缸盖加工的难点

潍柴发电机组缸盖加工过程的毛刺对于铝合金缸盖，因为是塑性材料，加工过程中不可避免的产生毛刺。对于加工过程中的毛刺，除了要合理的选用加工参数、刀具参数外，还可以提高工件材料的硬度，也可以弱化加工过程中毛刺的产生。

潍坊高压油泵，潍坊6105柴油机高压油泵，潍柴6105柴油机高压油泵

高压油泵的柱塞和出油阀严重磨损后出现的问题及排除方法。

喷油压力不正确

喷油压力不正确（偏大或偏小），将影响喷油器的建压时间，延迟或提前供油提前角度，使柴油机工作时冒黑烟。喷油压力偏大，可能延迟喷油开始时间，柴油机后燃增多。而喷油压力偏小，可能提前喷油开始时间，柴油机早燃增多。两者产生的问题和现象与前述的供油提前角不正确相似。

确认某缸喷油器（嘴）是否有问题的方法与确认柱塞 / 出油阀是否有问题的方法基本相同，只是互换喷油器后，该缸不再冒黑烟而另一缸冒黑烟，则说明该喷油器（嘴）有问题。

排除方法：更换该缸喷油嘴或喷油器总成。更换喷油嘴时，应该保证是同类合格产品并严

格按要求检查和调整喷油压力，认真观察喷油器的雾化质量或是否存在低速滴油等问题，确保使用质量上乘的喷油器（嘴）。

潍柴水箱，潍柴6113柴油机水箱，潍坊6113柴油机水箱

密封失效或机构有故障。如，PT泵主轴油封失效，柴油由此进入正时齿轮箱后到达油底壳；PT泵上柴油出口处的断油阀关闭不严，柴油机虽已停机，但由于柴油箱位置较高，柴油仍可循着下列路线进入油底壳：油箱 油管 PT齿轮泵 断油阀（关闭不严时） 油管 喷油器（处于回油和量油行程的喷油器，其油嘴腔中的柴油和柴油箱相通，在大气压力的作用下柴油通过喷孔滴入燃烧室） 燃烧室 油底壳；喷油器孔过大、损伤或喷油器上下两道O形密封圈损坏时，柴油都会进入燃烧室，继而渗进油底壳；PT燃油系统的回油歧管上的单向阀失效时，柴油会通过它流到喷油器后渗进油底壳；柴油箱出口处安有一个手动截止阀，如果阀芯损坏、关闭不严，柴油也会流进燃烧室，进入油底壳；某个气缸压力太低，造成该缸不工作，使柴油流进油底壳；柴油机进气不足，燃烧不安全，柴油会沿着缸壁流进油底壳。