

装载机4100柴油机，装载机4100发动机，装载机4100柴油发动机

产品名称	装载机4100柴油机，装载机4100发动机，装载机4100柴油发动机
公司名称	潍坊汇丰柴油机配件有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	品牌:潍柴 型号:4100 产地:潍坊
公司地址	潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城
联系电话	0536-8204628 13626362078

产品详情

潍柴道依茨柴油机冷却器

柴油发电机空气冷却器的作用和保养 柴油发电机作业时一般存在铜损与铁损，跟着发电机的作业，铁芯和线圈的温度会逐渐增加。为了延伸发电机的使用寿命，让金属软管补偿器，线圈绝缘老化的速度减慢，这么就得让线圈的温度不能超越必定的规范。因而有必要采纳办法，将线圈和铁芯发生的热量及时带走，才干保持线圈绝缘的温度不超越规则的数值。对比常用的冷却办法有空冷、氢冷和水冷。尽管空冷的作用较差，但由于空冷设备简略、作业牢靠，故中、小型发电机组选用较多。

潍柴4105柴油机空滤器

怎样保养小型发动机的空气滤清器在小发动机上，空气滤清器用来防止空气中的大颗粒堵塞在化油器中。小发动机上使用的空气滤清器分为两种：油浴式和干式。下面介绍如何保养空气滤清器：拆下空气滤清器的盖，一般可通过旋开滤清器顶部的螺母完成。如果是油浴式滤清器，应清除滤清器中心通道中的所有机油和杂质，擦拭干净后重新注上规定数量的机油。干式滤清器无法进行清洁，必须予以更换。 更换空气滤清器的盖子，确保拧紧所有紧固件。

潍柴4100柴油机缸垫

潍柴 wd615 发动机缸垫处总漏水怎么办？

- 1、汽缸垫冲坏，缸套阻水圈腐蚀老化，缸套穴蚀穿孔，缸头有裂纹，空气中冷器冷却水管漏水等原因都能造成冷却水进入油底壳！
- 2、若排气不冒白烟，水箱不反水，估计就是缸套阻水圈的问题；要是冒白烟，水箱反水那就检查缸垫，缸头，缸套；要是只冒白烟，水箱不反水，那可能是中冷器水管漏了！

