

100ZJIA36 中沃 高耐磨合金渣浆泵 图

产品名称	100ZJIA36 中沃 高耐磨合金渣浆泵 图
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:VC1813
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

现在的很多行业都用的液下渣浆泵，这些行业都需要输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体，在化工的相关行业，也会输送一些含有结晶的腐蚀性浆体。产生液下渣浆泵漏油的原因有哪些：

- (1) 一个原因就是加的油太多了，降低油位就可以解决这样的问题。
- (2) 渣浆泵部件中胶件出现问题了，更换相应的渣浆泵配件。
- (3) 可能是安装过程出现了问题，调整配置的安装位置就可以了。

液下渣浆泵在使用中出现漏油的问题不仅影响了使用，还造成了资源的浪费，所以我们要尽量地避免这种现在的产生。

渣浆泵常见的几种磨损：

- 1、磨料磨损 由于硬颗粒或者硬突起物使材料产生迁移而造成的一种磨损
- 2、黏着磨损
接触表面作相对运动时，由于固相焊合作用使材料从一个表面转移到另一个表面而造成的一种磨损。
- 3、疲劳磨损 由于循环交变应力引起疲劳而使材料脱落的一种磨损。
- 4、腐蚀磨损 由于与周围介质发生化学反应而产生的磨损。
- 5、冲蚀磨损 含有固体颗粒的液体冲刷固体表面造成材料流失的磨损过程。

6、汽蚀磨损 流动液体在过流固体表面因发生湍流引起空泡，当空泡破灭时，液滴冲击过流固体表面造成材料的磨损过程。

渣浆泵中的专用术语：

- 1、高扬程渣浆泵：规定点扬程高于50m的泵。
- 2、低扬程泵：规定点扬程低于或等于50m的泵。
- 3、过流断面最小尺寸：叶轮、壳体等过流部件的流道截面的最小尺寸。
- 4、易损过流零部件：SP液下渣浆泵由于渣浆的磨蚀而容易失效的零部件，如叶轮、双壳泵的护套和护板、单壳泵的泵体和泵盖。
- 5、衬胶件金属骨架：置于橡胶内起支承固定橡胶作用的金属构件。
- 6、第一临界转速：泵的旋转部分的第一（最低）横向自然振动频率与旋转频率相一致时的泵转速。