



价格定位：适中 目标市场：主要  
 为了满足国内外不同区域用户要求  
 营销理念：不求最昂贵，但求最好  
 用 产品特性：普通型树脂砂轮，  
 具有锋利，能维持一定的切（磨）  
 削比的安全型产品 用料选材：磨  
 料：满足国际gb/2478-1996普通型  
 一级砂 增强纤维：满足每英寸宽  
 度 1000n以上的抗拉强度 树脂结  
 合剂：国内外名厂配套生产优质树  
 脂 工艺水平：半自动化、中央空  
 调式作业环境生产；plc自动控制  
 连续固化炉硬化 产品外型感官水  
 平：优质塑料袋防潮包装，k=k高  
 抗拉型双坑纸质包装、四彩高质量  
 印刷，彩色优质印字包装带 广告  
 设计风格：活力来自健康，心灵手  
 巧，点到功成 宣传用品：采用200g  
 哑粉纸，四色印刷

- 品牌：银象 · 产品特征：27-a 24 q4
- bf · 订单编码： · 产品名称：磨片
- 包装：10片/盒、片/箱

· 介绍：

### 磨片

型号	尺寸 mm	尺寸 inch	形状	速度 r.p.m	速度 m/s	包装数量		价格	
						片/ 盒	片/ 箱		
27a1003016y	100x3.0x16	4x1/8x5/8		13700	72	25	400	元/片	
27a1004016y	100x4.0x16	4x5/32x5/8		13700	72	25	300	元/片	
27a1006016y	100x6.0x16	4x1/4x5/8		13700	72	25	200	元/片	
27a1156022y	115x6.0x22.2 3	4 1/2x1/4x7/8		12200	72	25	150	元/片	
27a1256022y	125x6.0x22.2 3	5x1/4x7/8		11000	72	25	100	元/片	
27a1506022y	150x6.0x22.2 3	6x1/4x7/8		9100	72	25	100	元/片	
27a1806022y	180x6.0x22.2 3	7x1/4x7/8		7600	72	25	50	元/片	
27a2306022y	230x6.0x22.2	9x1/4x7/8		6600	72	25	50	元/片	

- 品牌：银象 · 产品特征：a 46 q bf
- 订单编码： · 产品名称：切片
- 包装：25片/盒、片/箱

· 介绍：

### 切片

型号	尺寸 mm	尺寸 inch	形状	速度 r.p.m	速度 m/s	包装数量		价格	
						片/ 盒	片/ 箱		
41a1002016y	100x2.0x16	4x5/64x5/8		13700	72	25	600	元/片	
41a1002516y	100x2.5x16	4x3/32x5/8		13700	72	25	500	元/片	
41a1152022y	115x2.0x22.2 3	4 1/2x5/32x7/ 8		13300	80	25	400	元/片	
41a1252022y	125x2.0x22.2 3	5x5/64x7/8		12200	80	25	300	元/片	
41a1502022y	150x2.0x22.2 3	6x5/64x7/8		10200	80	25	300	元/片	
41a1802022y	180x2.0x22.2 3	7x5/64x7/8		8500	80	25	200	元/片	
41a2002022y	200x2.0x22.2 3	8x5/64x7/8		7600	80	25	50	元/片	

- 品牌：银象 · 产品特征：a 30 q bf
- 订单编码： · 产品名称：切片
- 包装：25片/盒、片/箱

· 介绍：

### 切片

型号	尺寸 mm	尺寸 inch	形状	速度 r.p.m	速度 m/s	包装数量		价格	
						片/ 盒	片/ 箱		

41a1153022y	115x3.0x22.2 3	4 1/2x1/8x7/8		13300	80	25	300	元/片	
41a1253022y	125x3.0x22.2 3	5x1/8x7/8		12200	80	25	300	元/片	
41a1503022y	150x3.0x22.2 3	6x1/8x7/8		9100	80	25	200	元/片	
41a1803022y	180x3.0x22.2 3	7x1/8x7/8		7600	72	25	100	元/片	
41a2003022y	200x3.0x22.2 3	8x1/8x7/8		7600	80	25	50	元/片	
41a2503225y	250x3.2x25.4	10x1/8x1		5400	72	--	25	元/片	
41a2503232y	250x3.2x32	10x1/8x1 1/4		6100	80	--	25	元/片	
41a3003225y	300x3.2x25.4	12x1/8x1		4600	72	--	25	元/片	
41a3003232y	300x3.2x32	12x1/8x1 1/4		5100	80	--	25	元/片	
41a3503225y	350x3.2x25.4	14x1/8x1		3900	80	--	25	元/片	
41a3503232y	350x3.2x32	14x1/8x1 1/4		4400	80	--	25	元/片	
41a4003225y	400x3.2x25.4	16x1/8x1		3400	72	--	25	元/片	
41a4003232y	400x3.2x32	16x1/8x1 1/4		38000	80	--	25	元/片	

41-a30q4bf max speed r.p.m

41	按国际惯例指 t41- 平行砂轮 t42- 钹型切断砂轮 t27- 钹型磨片砂轮
a	磨料：a- 棕刚玉 wa- 白刚玉 c- 黑碳化硅 gc 绿碳化硅 ac 混合磨料 sa- 单晶刚玉 ma- 微晶刚玉 ba- 黑刚玉 za- 锆刚玉 pa- 铬刚玉 fa- 半脆刚玉 sg- 陶瓷刚玉 sc- 立方碳化硅 bc- 碳化硼 d- 金刚石
30	磨料粒度：分 16、20、24、30、36、40、46、54、60、70、80、90、100、120、150、180、220（以细称为微粉）
q	砂轮硬度分：f、q、h、j、k、l、m、n、p、q、r、s、t、y

4	组织号：根据磨料在砂轮制品中所占的体积比率分 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
b	结合剂类型
f	增强型
max speed	最大允许线速度 米 / 秒
r.p.m	最大允许转速 转 / 分

1、良好的均匀性外观和没有裂纹状是优质砂轮的基本外观；  
2、精良的包装和印刷防伪条形码是正厂产品不同于假冒货品的区别；  
3、任何砂轮的静不平衡数值越低越好，当然生产难度也就越大；4、切割和打磨一般规律是去铁量少，磨耗低是砂轮太硬，去铁量少磨耗大是用料太差，优质的内在品质是尽可能少的磨耗，最大量的去铁量，同时手感好；5、对于碳钢，合金钢、铸钢、不锈钢、铜铝材、玻璃石材，由于他们的组织密度和发热状况不一样，也就决定了要选择砂轮时有所区别；对玻璃石材，市场上有专门的玻璃石材切割打磨工具；铜铝材和不锈钢实心材料应用厚度低一些的或以锆刚玉为基材的切割片或打磨片；对切割碳钢、不锈钢型材(非实心)要求选用硬度高一些的砂轮会大幅度提高寿命；但对实心的圆钢、锻件又要求砂轮在硬度不能太高，否则会切不动！6、如果你的某一种规格砂轮用量很大，市上不可能有最适合你的切断或磨削砂轮，请你们一定跟我们的经销商联系，提出使用的具体情况，我们能提供让你最大限度地降低使用成本的磨具制品。

1、必须完整包装运输和避免碰撞，不得长期裸露受潮，不能与碱类接触；  
2、以平放方式堆放整齐，不能长期斜放和受压，防止变形；3、避免直接接触地面，必须用隔潮的木托板托地堆放，离地高度10-15cm为宜，堆放高度不超过1米；4、实行先进先用原则，保证产品的最佳使用期；  
5、产品超过一年应重新检测回转强度和外观后方可使用。