

静音小型户外常用4千瓦柴油省油发电机厂家信息

产品名称	静音小型户外常用4千瓦柴油省油发电机厂家信息
公司名称	上海特赫五金机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-31253661 18721529819

产品详情

静音小型户外常用4千瓦柴油省油发电机厂家信息

发电机运行时频率不稳定是怎么回事？

发电机工作频率不稳定原因：

- 1) 燃油中有空气或水份
- 2) 喷嘴总成失效
- 3) 油门调整不当或油路阻塞
- 4) 更换周率转换器或周率表
- 5) 电子调速器故障
- 6) 机组运转震动太大
- 7) 负载太大
- 8) 燃油滤清器失效
- 9) 燃油泵故障

发电机工作频率不稳定故障排除方法：

- 1) 将燃油系统排气

- 2) 更换喷嘴总成
- 3) 调整油门或清洗油路
- 4) 周率转换器或周率表失效
- 5) 检查电子调速器及转速感知器
- 6) 检查机组避震设备
- 7) 除去部分负载
- 8) 检查燃油滤清器
- 9) 检查燃油泵

以上发电机运行时频率不稳
定故障原因及排除方法由特赫柴油发电机厂家发布，更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18721529819 电话：021-39973689

微信号：18721529819 QQ:616108119 联系人：王静

4KW柴油发电机（静音）

机组型号	TH4GF-LDE
发电机	
频率（HZ）	50
最大输出(kw)	4.5
额定输出(kw)	4
额定电压（V）	120,220,230,120/240
功率因素（cos）	COS =1
绝缘等级	B
直流输出（V）	12V/8.3A
相数	单相
电机形式	自励磁，两极，单相电机
启动系统	手启动、电启动
7米处噪音	71-76
燃油箱容量（L）	12
持续工作小时（hr）	12

发动机	
型号	TH186F
动力形式	立式单缸、四冲程、风冷、直喷式
汽缸数-缸径 × 冲程(mm)	1-86 × 70
压缩比	19 : 1
燃油	0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油
润滑油容量(l)	1.65
燃烧系统	直喷式
尺寸	
外形尺寸 (L × W × H) (mm)	950*570*770
净重 (kg)	160
毛重 (kg)	165
20FT	72

柴油发电机组进水了如何处理？

1、柴油发电机组进水的可能原因：

1) 由于发电机组保管不周，在下雨中没有做好充分的防水措施导致雨水从烟管进入发动机缸体或者进入发电球中。

2) 水泵水封损坏，造成水进入油道内。

3) 发动机缸体或缸盖有裂缝，缸体由于突然降温或冻裂，水从裂缝内渗入。

4) 柴油发电机缸垫损坏，缸体冷却水进入油道，然后流入油底壳内。

5) 湿式缸套的阻水圈损坏，由于水箱散热器水位较高有压力，水顺着缸套外壁渗入油路内。

6) 机油冷却器损坏，机油冷却器是用水或冷却液进行循环，或机油冷却器破裂后，内部的水就会进入油路，油也会进入水箱内，混在一起。

2、发电机组进水处理与预防方法：

1) 发电机外部进水最直接用效的处理方法就是做个简单棚屋保护好发电机组，并做好排水系统定期检查。

2) 水泵漏水，检查水封，必要时直接更换水泵。

3) 机油冷却器漏水，进行试压处理，找出漏点进行处理或更换。

4) 缸套处漏水，更换缸套胶圈。

5) 柴油发电机缸体破裂，问题比较大，一般直接选择更换会好点。

柴油发电机组主要由柴油发电机与发电机两部分组成，柴油发电机进水如果处理不当直接的后果可能毁坏柴油发电机；发电机属于电力设备，如果发生漏水现象那后果也将更严重。因此，在使用柴油发电机组过程中一定要谨慎，否则无论哪一部分发生进水现象都会给我们带来一定损失。以上【柴油发电机组进水处理方法】由柴油发电机组厂家-上海特赫发布，更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18721529819 电话：021-39973689

微信号：18721529819 QQ:616108119 联系人：王静

静音小型户外常用4千瓦柴油省油发电机厂家信息