

玉米上料机价格恒通机械图新型玉米上料机

产品名称	玉米上料机价格恒通机械图新型玉米上料机
公司名称	河南省郑州市恒通机械制造厂
价格	150.00/件
规格参数	品牌:郑州恒通机械 型号:MC1706
公司地址	郑州市西工业园区1号
联系电话	0371-64407176

产品详情

上料机精度的影响因素：

不同的定位方式影响因素不同。如机械挡块定位时，定位精度与挡块的刚度和碰接挡块时的速度等因素有关。定位速度对定位精度影响很大。这是因为定位速度不同时，必须耗散的运动部件的能量不同。通常，为减小定位误差应合理控制定位速度，如提高缓冲装置的缓冲性能和缓冲效率，控制驱动系统使运动部件适时减速。

上料机出现故障的解决方案：

下料机不推板，上板架进框后直接由上部降至底部将框送出 步距感应器感应不正常，步距感应片偏移，造成脉冲感应器无法感应。步距感应器（670）损坏，或相关接插头松动。

触摸屏显示超出上限或下限并报警

上料机上限或下限感应不正常，上下限感应片松动，或接线不良；上、下限U型感应器（671）损坏；信号连接插头松动。 上下限感应片松动，或接线不良；上、下限U型感应器（671）损坏；信号连接插头松动。