

YG65315A 中沃 管道泵易损部件

产品名称	YG65315A 中沃 管道泵易损部件
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:IF1272
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

管道泵的保养及维修：

- 1、使用一段时间后，发现机封端面泄漏，是机封端面磨损所致，应调整动环，拧松动不锈钢半圆的两颗螺钉，将动环适当向前推进，无阴为佳。
- 2、每日开机8-16小时为泵的最佳使用状态，连续使用24小时的应配有备件，定期维修更换，更换期一般为二至三个月，到期都应进行检修，不影响生产或非连续运转使用的可随时进行检修。
- 3、泵的检修方法：
 - a. 清除泵壳、泵盖、叶轮内外污物杂质，冲刷干净后仔细检查，无损坏的可继续使用。
 - b. 清除和冲刷机封组合内外污物、杂质，检查其密封端面磨损情况，磨损或划伤较小的可用细金相砂纸在平板上进行研磨至平整无痕后可继续使用，经研磨不能消取伤痕的须更换。

ISWZ型泵的优点：

ISWZ型直联离心泵是在IS型泵的基础对结构作了重大改进，设计去掉了原有的悬架部件，联轴器部件，改填料密封为机械密封，

基本无渗漏，保证了IS型泵优良的水力性能、具有体积小，重量轻，结构简单，维修方便等特点，其轴向长度比IS型泵缩短了 40-50%。

ISWZ型直联泵的传动是通过电机加长轴直接驱动，具有振动小，噪音低等优点；从电机端看泵为顺时针方向旋转

管道泵故障：管道泵的叶轮损坏严重。

解决方法：拆开水泵卸下叶轮进行检查,如果叶轮损坏（磨损、气蚀）的不严重，则应进行修复；如果叶轮损坏严重，则应更换上新的叶轮。

管道泵故障:管道泵的填料函处漏气,造成密封不严。

解决方法：首先用工具紧固填料函压盖。如果不能排除故障，则要拆开填料函，检查水封环和填料有无缺陷（水封环扭曲、变形，填料发硬、变形等），必要时进行修复或更换。