

# 利永联轴器,运城膜片联轴器 MI带沉孔膜片联轴器 45#膜片联轴器 国标联轴器

产品名称	利永联轴器,运城膜片联轴器 MI带沉孔膜片联轴器 45#膜片联轴器 国标联轴器
公司名称	泊头市利永联轴器有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌利永联轴:利永联轴器 型号JM20:JM20 JM19 JM18 河北泊头:JM17 JM16....
公司地址	河北省泊头市104国道远东油泵对面
联系电话	0317-8309802 15128789423

## 产品详情

304不锈钢膜片联轴器厂家电话是多少？请直接拨打图片上电话，致电利永联轴器厂。

我公司各种设备齐全，技术力量雄厚，是生产各  
种类型[联轴器](#)

和减速机的zhuanye厂家，产品主要有：膜片联轴器、蛇簧联轴器、轮胎联轴器、鼓型齿式联轴器、梅花联轴器、滚子链联轴器、H型联轴器、弹性柱销齿式联轴器、弹性柱销联轴器、弹性套柱销联轴器、带制动轮鼓型齿式联轴器、齿式联轴器、十字滑块联轴器、弹性块联轴器、夹壳联轴器、DL多角联轴器、凸缘联轴器等联轴器产品。

JMII型膜片联轴器直销厂家请找利永联轴器有限公司，质量好，价格低，多年经营，信誉良好。

膜片联轴器靠

膜片的弹性变形来补偿所联

两轴的相对位移，是一种高性能的金属弹性元件[挠性联轴器](#)

，不用润滑，结构较紧凑，强度高，使用寿命长，无旋转间隙，不受温度和油污影响，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点。

膜片联轴器安装使用说明：

1、安装前应首先检查原动机和工作机两轴是否同心，两轴表面是否有包装纸和碰伤，联轴器两个半联轴节内孔是否有杂物，内孔棱边是否有碰伤、如有应将轴、半联轴节清理干净，碰伤用细锉处理好。然后检查两个半联轴节的内孔直径和长度是否同原动机、工作机的直径和轴伸长度尺寸相符。一般选型时，让原动机和工作机端半联轴节长度小于其轴伸长度10—30mm为好。

JN系列膜片联轴器价格哪家低？利永联轴器乃生产厂家现货，价格公道。

膜片联轴器产生异响的原因有4个方面，分别是：

- 1、 两半联轴器中间的间隔过宽，造成膜片受到较大的轴向力，而使绞制孔或绞制螺栓磨损，造成异响;
- 2、 两半联轴器的轴向偏移过大或偏转角过大，也会造成设备运行时产生振动和异响;
- 3、 主动端和被动端的速度有差异时也会造成设备运行时产生振动和异响;
- 4、 电动机的转速码盘出现故障，造成电机的转速时快时慢，而使膜片式联轴器异响。

我公司全体员工将热情欢迎各界友人和新老用户光临指导，洽谈合作，携手共同发展。JN系列膜片联轴器