

风机齿轮箱价格,液压风机齿轮箱,洪都齿轮箱查看

产品名称	风机齿轮箱价格,液压风机齿轮箱,洪都齿轮箱查看
公司名称	东莞市洪都精密机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:洪都减速器 型号:RX1602
公司地址	东莞市常平镇还珠沥教育路中段
联系电话	0769-81019667/83811978 18029000752

产品详情

减速箱漏油故障及处理

(1)故障现象:

减速器发热，油箱温度高。

油从减速器箱盖处或从输入轴、中间轴、输出轴的油封处流出。

(2)故障原因:

减速箱内润滑油过多。

合箱口不严，螺栓松或未涂抹合箱密封胶。

减速箱回油槽堵。

油封失效或唇口磨损严重。

减速箱的呼吸器堵，使减速箱内压力增大。

(3)处理方法:

放掉减速箱内多余的润滑油。箱内的油面应在检视孔的1/3-1/2即可。

箱口不严，可重新进行组装，应涂抹合箱密封胶，如无合箱密封胶时，可用密封脂替代。紧固合箱口螺栓。

检查回油槽是否有脏物堵塞，清理干净。

更换新油封。

拆洗清理呼吸器。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

在齿轮箱的每个配件中，轴也是会轻易出现闪失的一个零件，当有比较大的负载冲击轴时，轴就会迅速地发生形变，直接诱发齿轮箱的这一故障。当对齿轮箱的故障诊断时，形变程度各异的轴对于齿轮箱故障的影响效果是不一致的，当然其间也会有不一样的故障表现，所以说轴的扭曲变形也有重度和轻度之分。轴的失衡会带来故障，其原因如下：在负载大的环境下工作，久而久之形变也在所难免；轴本身在生产、制造和加工等诸多工艺流程中暴露出一系列缺陷，致使新铸就的轴会呈现严重失衡的情况。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

减速箱泄漏分析及润滑要求

1、减速箱泄漏分析

A、润滑油粘度低，不能很好的附着在齿轮上，且减速箱内齿轮速度低，那么在减速箱工作时候，会在有缝隙（或密封不好）的设备上造成润滑油泄漏（因为它不像流体脂一样，基础油吸附在稠化剂中，油品不易流失）。

B、减速箱视孔盖处密封性不好；输入轴端处密封圈（骨架油封）老化或被润滑油腐蚀，同时煤粉和润滑油混到一起后，进入轴和密封圈之间，会加剧密封圈的磨损，造成轴端泄漏。

2、减速箱润滑要求

A、减速箱部位温度不高（没特殊要求）。

B、负载重（要求润滑油品极压性好，抗磨能力强）。

C、速度低（要求油品粘附性要好，能够很好的附着在齿轮上，不易被甩落）。

D、抗污染能力强（喷煤车间存在大量煤粉，要求油品有一定抗污染能力）。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：变速器,减速机,各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。