

75kw电机集电环_合川集电环_益标达机电专业生

产品名称	75kw电机集电环_合川集电环_益标达机电专业生
公司名称	天津市益标达机电设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:益标达 型号:GI1172
公司地址	天津市南开区密云路五金城一区31栋109号
联系电话	022*27257350 13902040446

产品详情

【益标达机电向您推荐明星产品---集电环】

不同的季节，对集电环有什么影响？特别是夏季，随着天气逐渐变热，温度的增高对其的影响也是不容小觑的，所以在夏季的时候，我们要加大检查的频率，在使用时间比较长的时候，要安排专业人员随时监测，并做好工作记录，一但发现集电环和碳刷的温度超出最大值的时候，就要立刻停止生产，以免出现火花，引起事故。

【益标达机电向您推荐明星产品----集电环】

集电环碳刷接触面间氧化膜的形成需要一些条件，当条件不满足时，氧化膜无法形成或形成不良，主要原因有：温度过高：电刷的氧化膜一般在70 左右较易形成，当集电环、电刷出现过热故障时，通常温度都在150 以上，此时即便换上新的电刷，氧化膜也不易形成，无法起到润滑作用，电刷磨损将加剧，导致温度继续升高，成为恶性循环。此时可采取外部强迫降温的方法，譬如涂抹凡士林、大功率风扇通风等手段，使集电环温度降到正常范围内，持续一段时间，让电刷表面氧化膜逐渐形成，使之进入良性循环状态。