

# 苏州无缝钢管，苏州无缝管,苏州无缝管厂家，苏州无缝钢管销售

产品名称	苏州无缝钢管，苏州无缝管,苏州无缝管厂家， 苏州无缝钢管销售
公司名称	苏州浦阳瑞钢铁有限公司
价格	2350.00/吨
规格参数	品牌:苏州无缝管 型号: 273*8 273*8:8
公司地址	苏州市相城区望亭镇长三角钢材市场
联系电话	0512-65086875 13584837882

## 产品详情

苏州浦阳瑞钢铁有限公司热线13814814096生产经营，苏州无缝钢管销售，苏州无缝管销售，苏州无缝钢管厂家，苏州无缝管批发，苏州方管，苏州热镀锌方管，苏州矩形管，苏州方矩管，苏州热镀锌方矩管，苏州热镀锌矩形管，苏州镀锌管，苏州焊管，苏州无缝钢管销售，苏州无缝管销售，苏州h型钢销售，苏州角钢，苏州槽钢，苏州工字钢，苏州热镀锌工字钢，苏州热镀锌槽钢，苏州热镀锌角钢，苏州圆钢，苏州扁钢，苏州钢板切割加工，苏州中厚板切割销售，苏州钢板零割销售，苏州中厚板零割销售，苏州开平板销售，苏州冷板，苏州镀锌板，苏州模具钢材，精板、光板加工，苏州开平板剪切业务，新进大型数控切割设备，剪板机，铣床，磨床，锯床，满足客户的深加工业务，公司拥有精通的现代企业管理，是一家集生产、加工，仓储、配送为一体的钢材物流的服务型企业,有需要请联系我们，公司始终本着“全力进取、稳步发展”的企业理念，秉承“诚信、高效、开拓、双赢”的经营理念，坚持以客户满意为宗旨，着力为客户提供高品质、低成本的钢铁材料。始终坚持“以最优价格为客户提供最优质服务”的企业方针，全力进取、稳步发展，在“诚信、高效、开拓、双赢”的经营理念指引下，取得了长足的发展形成了稳定、成熟的销售网络。公司现常备库存，客户遍布华东各地，并辐射华北、华南等地，是国内多家钢铁有限公司长期战略合作伙伴。伴随着中国经济的快速发展，公司在打造“规格齐全、质量至上、服务配套、管理先进”的一流现代化商贸企业的同时，还涉足仓储物流、加工配送等相关行业。经验丰富，诚信可靠，苏州浦阳瑞钢铁有限公司以最有竞争力的价格，为广大客户提供超值服务，以不懈进取的精神，迎来企业的发展和腾飞！。销售电话：0512-65086875，手机：13584837882/13814814  
公司网址：www.qn456.com www.pyr9.com www.2iov.com

### 伪劣无缝钢管的鉴别方法

#### 1.伪劣无缝钢管易出现折叠。

折叠是钢管表面形成的各种折线，这种缺陷往往贯穿整个产品的纵向。产生折叠的原因是由于伪劣厂家追求高效率，压下量偏大，产生耳子，下一道轧制时就产生折叠，折叠的产品折弯后就会开裂，钢材的强度大下降。

2. 伪劣无缝钢管外表经常有麻面现象。

麻面是由于轧槽磨损严重引起钢材表面不规则的凹凸不平的缺陷。由于伪劣钢管厂家要追求利润，经常出现轧槽轧制最超标。

3. 伪劣钢管表面易产生结疤。

原因有两点：

(1). 伪劣无缝钢管材质不均匀，杂质多。

(2). 伪劣材厂家导卫设备简陋，容易粘钢，这些杂质咬入轧辊后易产生结疤。

4. 伪劣材表面易产生裂纹，原因是它的坯料是土坯，土坯气孔多，土坯在冷却的过程中由于受到热应力的作用，产生裂痕，经过轧制后就有裂纹。

5. 伪劣无缝钢管容易刮伤，原因是伪劣钢管厂家设备简陋，易产生毛刺，刮伤钢材表面。深度刮伤降低钢材的强度。

6. 伪劣无缝钢管无金属光泽，呈淡红色或类似生铁的颜色，原因有两点：

(1)、它的坯料是土坯。

(2)、伪劣材轧制的温度不标准，他们的钢温是通过目测的，这样无法按规定的奥氏体区域进行轧制，钢材的性能自然就无法达标。

7. 伪劣无缝钢管的横筋细而低，经常出现充不满的现象，原因是厂家为达到大的负公差，成品前几道的压下量偏大，铁型偏小，孔型充不满。

8. 伪劣无缝钢管的横截面呈椭圆形，原因是厂家为了节约材料，成品辊前二道的压下量偏大，这种螺纹钢的强度大大地下降，而且也不符合螺纹钢外形尺寸的标准。

9. 优质钢材的成分均匀，冷剪机的吨位高，切头端面平滑而整齐，而伪劣材由于材质差，切头端面常常会有掉肉的现象，即凹凸不平，并且无金属光泽。而且由于伪劣材厂家产品切头少，头尾会出现大耳子。

10. 伪劣无缝钢管材质含杂质多，钢的密度偏小，而且尺寸超差严重，所以在没有游标卡尺的情况下，可以对它进行称量核对。比如对于螺纹钢 20，国家标准中规定最大负公差为 5%，定尺 9m 时它的单根理论重量为 120 公斤，它的最小的重量应该是： $120 \times (1 - 5\%) = 114$  公斤，称量出来单根的实际重量比 114 公斤小，则是伪劣钢材，原因是它负公差超过了 5%。一般来说整相称量效果会更好，主要考虑到累积误差和概率论这个问题。

11. 伪劣无缝钢管的内径尺寸波动较大，原因是；

(1)、钢温不稳定有阴阳面。

(2)、钢的成分不均匀。

(3)、由于设备简陋，地基强度低，轧机的弹跳大。会出现有同一周内变化较大，这样的钢筋受力不均匀易产生断裂。

12. 优质无缝管的商标和印字都比较规范。

13. 三钢管直径16以上的大螺纹，两商标之间的间距都在1m以上。

14. 伪劣钢材螺纹钢的纵筋经常呈波浪形。

15. 伪劣无缝钢管厂家由于没有行车，所以打包比较松散。侧面呈椭圆形