

# 矿用扒渣机液压系统油温过高产生原因和解决方案

产品名称	矿用扒渣机液压系统油温过高产生原因和解决方案
公司名称	襄阳忠良工程机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:忠良 型号:矿用扒渣机
公司地址	襄樊市襄州区钻石大道45#
联系电话	15271987367

## 产品详情

### 矿用扒渣机液压系统油温过高产生原因和解决方案

#### 一、故障判断

- 1.换热器的电机或马达不工作（转速低或不转）、
- 2.换热器身油污和粉尘多、
- 3.液压油箱油量少、
- 4.换热器散热面积不足、
- 5.供油管路偏细和偏长或管路弯曲过小、
- 6.执行元件内泄漏大（油缸、马达密封圈磨损或损坏）、
- 7.换热器电机或马达转速低（风叶小风量少）、

#### 二、解决方案

- 1.修复或更换散热电机或马达、
- 2.定期或不定期清洗换热器器身、

3.加足同型号液压油（油箱容积的2/3 ~ 4/5）、

4.增大散热器电机或马达转速、

5.增大液压管路通径

（吸油管流速 1.5m/s 回油管流速 2.5m/s 压力油管流速 6m/s）

6.更换执行元件（马达、油缸密封圈更换）、

7.增大换热器散热面积（更换流量大的换热器）、

欢迎来人来电咨询。更多详情请咨询0710-3337567，或者登录我公司官网：<http://www.xfzljx.com/>