

# 变径回转窑价格,变径回转窑,德锐重机多图

产品名称	变径回转窑价格,变径回转窑,德锐重机多图
公司名称	巩义市德锐机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:德锐 型号:OY1456
公司地址	中国河南郑州巩义市河洛路中段（滨河路交汇处）
联系电话	13592699388

## 产品详情

选择变径回转窑应该从以下方面进行选择筛选：

### 1.看其加工能力

国内有能力生产变径回转窑的厂家凤毛麟角，因为需要大型的车圆设备，需要大量资金，很多厂家没有这样的设备就不能保障前后筒体相关同心度的问题，导致回转窑“扭腰”等现象出现。造成前面所说的损坏窑体现象。

### 2.看其相关产品有无国家相关认证。

很多大型企业都有国家认证的相关证明，或者省部级部门的认定。否则可操作性太强就没有意义了。

### 3.看企业有没有相关生产经验。

一个没有摸过方向盘的司机是不会一上车就行云流水的开车的。中间免不了磕碰，可是作为用户相信谁都不想为这样的司机埋单，所以要找一些有丰富生产经验的厂家。

### 4.有没有完整生产工艺

变径回转窑的生产不同物料的工艺是不一样的。对于生产厂家一定要对回转窑的相关属性和性能工艺有深刻的认识才有可能保证您的产品可能高效运转。

变径回转窑的短火焰煅烧是指变径回转窑的生产火焰形状较短，出现的短火焰容易形成急烧的现象，主要的表现特点是高温集中。形成变径回转窑短火焰的客观原因主要是燃料煤粉的挥发含量较低，

或者是受变径回转窑设备的自身限制，造成变径回转窑的烧成带缩短。生产中也存在一种人为原因，就是在变径回转窑的物料预热不充分的条件下，缩短变径回转窑的火焰，快速提高火焰温度，短时间完成变径回转窑的物料的煅烧。这种现象非常容易造成变径回转窑的物料煅烧不均匀，短时间的急速的煅烧，经常会出现煅烧不充分的状况，严重影响到变径回转窑物料的生产质量。

变径回转窑进行开窑工作的时候，回转窑的升温速率必须有完全的人工控制，操作人员按照操作要求掌握回转窑的参数变化，一般将升温速率控制在50 /h为宜，这样有助于延长变径回转窑的使用寿命。