

钢制翅片管暖气片翅片管散热器钢制翅片管暖气片价格

产品名称	钢制翅片管暖气片翅片管散热器钢制翅片管暖气片价格
公司名称	冀州市沃尔堡供热设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:冀州暖气片 型号:MX1029
公司地址	河北省冀州市兴华南大街888号
联系电话	0318-8619615 13932826793

产品详情

钢制翅片管对流散热器是用高频螺旋翅片管，翅片管规格是32*3-62/8/1，单位换热面积0.657平方/米。钢制翅片管散热器他改用25*2/57/3.0/0.35的钢铝复合翅片管，单位换热面积1.405平方/米，换热管长度相等，即换热面积增加了一倍有余，换热管材质的传热系数也比高频螺旋翅片管好，在他的设想中，传热效果应该明显优于原设备。

当翅片高度与片距之比大于2.8倍时，在自然散热的情况下，热量可以很快自然置换。也就是说，如果采用25*2-57的钢铝复合翅片管，其片与片的距离应该为 $(57-25)/2/2.8=5.7$ ，加上片的厚度，翅片间距应该选择6.5mm以上才合理。后该烘道再次改造，还是采用钢铝复合翅片管制造钢制翅片管对流散热器，翅片管规格选择25*2-50/5，单位换热面积0.656平方/米，效果明显优于原有设备。

钢制翅片管散热器不热有些问题是可以自己动手解决的，具体哪些原因引起的钢制翅片管散热器不热，可以不用求人就能自己轻松解决呢？详情请看下面的内容。

- 1.钢制翅片管散热器中的空气没有放掉，阻住当了水流，使钢制翅片管散热器不能散热，通过排气阀或跑风放气。
- 2.并联管道中的钢制翅片管散热器有的不热和热的不均匀主要是阀门没有调节好，还有就是管道用的不够粗，达不到标准钢制翅片管散热器也会不热，一般100平房的房间以下需要6分的管道就可以了，但最低水流量要达到h/49公斤。100100到180平房需要1寸的管道，这种管道走法是有好处的，就是可以随意调整那组钢制翅片管散热器的温度和房间的温度。就是一开始要管道工要求给调整好了。还有最坏的一种就是把管道内壁施工时变小了或堵了也会不热，这是没有办法解决的。
- 3.最简单的一种就是把阀门关闭了，只要把阀门打开就好了，这个最常见的。

