

## 山东联瑞机械,精密凸轮间歇分割器,精密凸轮间歇分

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 山东联瑞机械,精密凸轮间歇分割器,精密凸轮间歇分 |
| 公司名称 | 山东联瑞机械科技有限公司             |
| 价格   | 150.00/件                 |
| 规格参数 | 品牌:山东联瑞机械<br>型号:OD1621   |
| 公司地址 | 山东省潍坊市诸城市密州街道王家铁沟村       |
| 联系电话 | 0536-6888315 18706500069 |

### 产品详情

如果在分割器中的凸轮损伤较轻的话，还可以继续使用，但是不能私自调整其轴向的位置，如果出现了不可恢复性的损伤，就不能继续使用了，可以更换凸轮；漏油情况出现的原因就很多了，如油封松脱、加油过满、过热气压增大、本体漏油等。在自动化设备的设计过程中，完成零件上某道工序需要分割器是停止不动的，当完成这道工序后我们需要分割器转动到下一个位置。