

02Kw散热风机厂家散热风机冷却风机FMS202

产品名称	02Kw散热风机厂家散热风机冷却风机FMS202
公司名称	东莞市致荣环保设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:致荣华冠 型号:MM1673
公司地址	东莞市虎门镇北栅社区北坊工业区祠堂园三巷三号
联系电话	0769-82893810 18676908896

产品详情

公司是中国大陆地区知名的高、中、低压鼓风机生产企业，致荣华冠鼓风机厂生产组装供应的全风鼓风机产品质量优、性能好、使用寿命长,以服务客户为基础,坚持不懈的狠抓质量,孜孜不倦地追求完美,就是要构筑企业的坚强基石,创造一流的品牌。

全风华冠鼓风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气 and 推进以及各类设备，环保、医用、电子等行业设备上等。求购鼓风机选我公司，我公司真诚期待与您携手合作，为我国风机行业做出更大的贡献，为我们美好的明天奋斗！

不管是哪个品牌的高压鼓风机，都需要进行两个方面的保护：一是压力，二是粉尘。

对于压力，经常使用的是释压阀，它是一个卸荷阀，当高压鼓风机的使用压力超过释压阀设定的压力之后，释压阀就会自动打开，把多余的压力释放掉，从而保护高压鼓风机。

对于粉尘，经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场，往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯，不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命，在订货时就需要问清楚。

在一些特殊的场合，还需要进行特殊的保护：比如说在密封环境中使用时，要注意通风散热；当环境温度（进气温度比较高时），更要注意通风散热，或者选择允许进风温度较高的高压鼓风机（目前国内高压允许进风温度为200度）；

对于某些品牌高压鼓风机，可能还会有自己的使用建议，在购买之前，要进行比较详细的了解。

高压风机缺相运行故障原因及处理方法:

1. 故障现象

电机不能起动，即使空载能起起起，转速慢慢上升，有嗡嗡声；电机冒烟发热，并伴有烧焦味。

2. 检查结果

拆下电机端盖，可看到绕组端部有1/3或2/3的极相绕组或焦或变成深棕色。

3. 故障原因及处理方法

(1) 电动机供电回路熔丝回路接触不良或受机械损伤，致使某相熔丝熔断。

(2) 电动机供电回路三相熔丝规格不同，容量小的熔丝烧断。应根据电动机功率大小，更换为规格相同的熔丝。

(3) 电动机供电回路中的开关(隔离开关、胶盖开关等)及接触器的触头接触不良(烧伤或松脱)。修复并调整动、静触头，使之接触良好。

(4) 线路某相缺相。查出断线处，并连接牢固。