

ISW80160B 中沃 高层建筑增压送水管道泵

产品名称	ISW80160B 中沃 高层建筑增压送水管道泵
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:YH1364
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

管道泵故障：管道泵的进水管漏气，造成密封不严、引水灌不满、空气抽不净。

解决方法：用光照法进行检查，如果是管壁处漏气，修补堵严；如果是接口处漏气,用扳手拧紧或更换皮垫。

管道泵故障：管道泵叶轮反转。

解决方法：可以通过改变动力机的转动方向来改变水泵的转动方向。如果是采用电动机作为动力的，则应调整电动机接线相序来改变电动机转向；如果是采用内燃机作为动力的，则应采取传动皮带交叉传动的办法进行调整。

离心管道泵的正确安装方法

- 1，离心管道泵电梯的吸水管阻力损失的计算值的大小。所以，用极短的路线，固定起来作为一个结果，选择适当的一些大口径的管道，可以减少离心管道泵流管的速度。
- 2，确认离心管道泵的安装高度决定交叉口管技术的关键点并不需要担心。什么是高度被称为水面和水泵叶轮轴线的垂直距离。
- 3，也就是说，离心管道泵管道密封，一定要严格要求，安装技术吸收水分从管道。普通话，平如果不是不进入更多的水真空泵破坏，降低了离心管道泵和产量，甚至倾向于释放道口，是严重的水。离心管道泵管道接口工作，因此，必须做好，确保施工，管道连接的质量。

管道离心泵出水管口在出水池正常水位以上

如果出水口在出水池正常水位以上，虽增加了水泵扬程，但减少了流量。如因地形条件所限，出水口必

须高出出水池水位，则应在管口加装弯头和短管，使水管成为虹吸式，降低出水口高度。