

## BQG 250 0.3气动隔膜泵

产品名称	BQG 250 0.3气动隔膜泵
公司名称	山东东达集团有限公司
价格	3423.00/台
规格参数	品牌:东达 型号:BQG 250/0.3
公司地址	山东省济宁任城经济开发区山博路南、志学路西
联系电话	0537-3153035 18053757360

## 产品详情

BQG矿用气动隔膜泵BQG450/0.2气动隔膜泵 5寸隔膜泵 2寸气动隔膜泵 3寸气动隔膜泵 BQG320/0.3  
隔膜泵型号：BQG350/0.2 BQG 250/0.3 BQG 200/0.4 BQG125/0.45 BQG150/0.2 BQG140/0.3 BQG100/0.4  
BQG165-0.25 BQG210-0.15 BQG310/0.25 BQG360/0.2 BQG370/0.2 BQG460/0.2

英格索兰完全配套用，东达集团气动隔膜泵煤安证号MEI150006-14,登录国家安全标志中心即可查到，买矿用泵一定要有煤安证，保证矿工生命安全！

BQG450/0.2

气动隔膜泵主要用于矿山井巷开拓，竖井井筒施工，采矿工作面槽及各类设备周边的排污，井下峒室工程的排水、排污排沙、排泥浆，矿井巷道喷白应用等。

最近这段时间我公司首推的产品就是隔膜泵，年销售量达3000多台，全国几乎每个省都用过东达集团的隔膜泵，不信的话买一台试试看看到底质量有多好！

### 功能特点

气动隔膜泵以气流推动阀芯往复换向，使压风交替进入左、右气腔，使之推动膜片凹凸往复运动而使工作腔内产生压差，达到吸水和排水的目的。体积小、重量轻、无需根基，可作为移动式泵，无需润滑，主阀对气源没有特殊要求，可自吸启动运行。

更换损坏的零配件、用key-Lube润滑油涂抹连杆（隔膜杆）和O型圈。

按逆序重新装配。

## 九、故障现象及解决方法

### 1、输出降低、涡流或者停止流动：

检查气体供应；

检查出口软管；

检查进口软管是否缠绕或破裂：

检查是否出现泵空现象，如果泵送高粘度液体，那么进料管道的尺寸至少与泵的入口螺纹直径一样大，以保证正确流动。进料输送软管必须是不会损坏的类型，且能够抵抗高度真空；

检查进气歧管和进排料管道上的连接头，这些都必须有很好的气密性；

检查泵的隔膜室或球座区域是否卡住固体物质。

### 2、被泵物质从排气口中剝出：

检查隔膜破裂情况；

检查隔膜螺钉是否牢固；

### 3、被泵物质中出现气泡：

检查进料管道系统的连接情况；

检查进料管道和流体盖之间的O型圈是否损坏；

检查隔膜螺钉是否牢固。

BQG350隔膜泵 BQG气动隔膜泵