

## 小四轮玉米收割机全套设备\_晨光机械\_小四轮玉米收

产品名称	小四轮玉米收割机全套设备_晨光机械_小四轮玉米收
公司名称	河南省晨光机械制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:晨光牌玉米收割机 型号:UK1903
公司地址	巩义市建设北路25号
联系电话	0371-69599991 13523557342

### 产品详情

河南晨光机械讲述半机械玉米联合收割机：玉米联合收割机用割晒机将玉米割倒、放铺，经几天晾晒后，籽粒湿度降到20%~22%，用机械或人工摘穗、剥皮，然后运至场上经晾晒后脱粒；秸秆处理（切段青贮或粉碎还田）。玉米联合收割机用摘穗机在玉米生长状态下进行摘穗（称为站秆摘穗），然后将果穗运到场上，用剥皮机进行剥皮，经晾晒后脱粒；秸秆处理（切段青贮或粉碎还田）。晨光机械玉米收割机其工艺流程为：摘穗——剥皮——秸秆处理（三个环节分段进）

2014玉米秋种旱情严重，玉米收割机，小型玉米收割机，大型玉米收割机，玉米联合收割机，玉米收割机专业厂家河南晨光机械全力支持抗旱。眼下正是夏收、夏种的关键时节，可就在各方都在为力争实现粮食“九连增”而努力的时候，干旱却席卷了黄淮大部地区和河南、云南等地，而且旱情大有愈演愈烈之势，据国家防汛抗旱总指挥部办公室21日的消息，目前耕地受旱面积达到了7761万亩，苏皖鲁豫陕等农业大省都在全力抗旱。在农业大省河南，由于持续干旱少雨和高温晴热天气导致旱情迅速蔓延。河南省防汛抗旱指挥部办公室新闻发言人杨汴通：根据我们目前的统计，全省的受旱面积有2400万亩，还有380万亩由于缺墒而无法播种。今年以来，河南平均降水量较常年同期偏少四成多，特别是5月中旬以来，全省平均降水量仅11毫米，较往年同期偏少七成多，加上全省出现持续高温天气，受旱范围逐步扩大到全省大部。河南省气象局20号监测数据显示，在全省94个监测站点中，干旱站点已经从上周末的23个增加到28个，其中重旱点和中旱点分别达到了7个。河南省已于18日首次发布干旱橙色预警。