

# 三轮吸粪车卖

产品名称	三轮吸粪车卖
公司名称	济宁祥农农机有限公司
价格	12500.00/辆
规格参数	品牌:祥农 型号:khjk79
公司地址	山东省济宁市嘉祥经济开发区
联系电话	0537-6787817 13668607877

## 产品详情

哪里有三轮吸粪车卖小型吸粪车厂家直销：15166788018.三轮农用车驾驶室。适用于抽吸粪便，污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，适于于市政环卫、大中小型工矿企业，小区、学校等。当吸粪车真空泵每次工作完毕以后一定要根据每次的工作强度的不同制定相应的对吸粪车的检查工作，以保证吸粪车的工作寿命和第二二次的工作效率。

三轮吸粪车常见毛病处理：

三轮吸粪车车在工作时多少会因为一些不行预料的要素而出现一些无可避免的缺点，有些缺点若不及时扫除将会影响到三轮吸粪车车的正常工作，甚至致使三轮吸粪车车出现更大的缺点。要是讨教技能好的师傅修补，有时既浪费金钱也浪费时刻，祥农交给您怎么处理三轮吸粪车车多见小缺点。

(一)三轮吸粪车真空表读数偏底或无示值

- 1、真空泵转速过低，处理：加大油门。
- 2、真空表管堵塞，处理：根除堵塞物。
- 3、真空表损坏，处理：更换真空表。
- 4、四通球阀未开到位，处理：更换旋片。

(二)三轮吸粪车孔盖渗漏？

- 1、左旋螺杆未旋到位，处理：将左旋螺杆拧到位。
- 2、密封垫片损坏失效，处理：更换密封垫片。
- 3、拉杆过长，处理：调度拉杆长度。

(三)三轮吸粪车取力器响声失常，温升过高怎么办？

- 1、零件磨损，处理：拆检、清洗取力器及更换磨损零件。
- 2、润滑油有杂质或量缺乏，处理：更换润滑油或添足。

(四)三轮吸粪车真空泵响声失常，温升过高的处理办法：

- 1、泵腔进入了杂质或产生了碎片，处理：拆检、清洗真空泵及更换磨损零件。
- 2、轮套磨损，处理：更换轮套。
- 3、润滑油缺乏，混有杂质，处理：添足或更换润滑油。

(五)三轮吸粪车加油箱漏油的处理办法：

- 1、联接螺栓松动，处理：拧紧螺栓。
- 2、更换密封垫片，处理：更换密封垫片。
- 3、润滑油量过大，处理：润滑油面坐落液体中部。

三轮吸粪车浸水后处理办法：

三轮吸粪车本身作用是排污抽水的，但是也难免会在积水区出现一些问题，万一在排污过程中浸水了怎么办？祥农环卫车来教您正确处理浸水后的三轮吸粪车。

一旦发现三轮吸粪车被水淹，水位较高，建议不要强行发动机，首先应关掉电源，联络保险公司或修补厂的人，由其到现场进行处理；假设水位不高，可自行将三轮吸粪车开到修补厂或保险公司定损点进行检查，发现有零部件损坏，可向保险公司索赔。值得提示的是，在通过积水时千万不要“收油”，以免管道将水倒吸进入建议机。三轮吸粪车在积水区熄火后，不要重启，因为进入缸体的积水不具备润滑的作用，重新发动建议时机构成建议机活塞、缸体等严峻磨损，严峻者甚至致使建议机作废。

三轮吸粪车的功能和技术功用

三轮吸粪车通过真空泵将沼液沼渣从罐内完成强力主动排放，排放便利高效，时间小于五分钟。按用户的不一样需要，罐体尾部设有排污阀，沼液也可以通过排污阀自行排放。考虑罐体出渣和上肥需要以及罐体的检查彻底清洗，罐体尾部装置有大口径出渣口，可以便利便利地清空罐内沼渣。

抽吸功用，沼气池或是城市粪水垃圾，下水道污泥在运用过程中，由于有些材料腐朽不彻底，简略发作淤泥和粗渣，致使无法正常及时出料，沼气池的功率也因此大大降低乃至旷费。此类沼气车不仅能强力抽吸沼液沼渣，更首要的是还可以抽吸池内堆积的淤泥和粗渣。在作业功率上，抽吸满罐沼液沼渣的作业时间只需5分钟，抽吸深度可达6米，是作业功率最好的一款沼液三轮吸粪车。

制动技术功用的好坏，直接关系到能否体现真空三轮吸粪车技术功用及作业可靠性、行车安全性等疑问。出色的制动功用是安全行车的可靠确保，一同也可以前进三轮吸粪车的作业功率。但一旦制动器中零部件调整不当，或是出现过分磨损状况后，致使轿车的制动灵敏性降低，出现失灵或跑偏的状况。假如已发作了这么的状况，车主应当马上到维修点对制动系统进行调整，并对现已磨损的刹车片进行更换。平常驾车出行的时分最好能先试一下刹车的作业状况，确保正常再出行

