

调心滚子轴承天津调心滚子轴承船用轴承嵩海华

产品名称	调心滚子轴承天津调心滚子轴承船用轴承嵩海华
公司名称	天津嵩海华工机械设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:祥林 型号:PD1283
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2-13-101
联系电话	022-87888082

产品详情

【嵩海华工向您推荐明星产品--调心滚子轴承】

调心滚子轴承噪音的几种原因：

- 1、润滑油或润滑脂品种选得不对；
- 2、润滑不足（油位太低，油或脂通过密封漏损）。
- 3、调心滚子轴承的游隙太小（配合选择得不恰当）。
- 4、调心滚子轴承中混入砂粒或碳粒等杂质，起到研磨剂作用。

【嵩海华工向您推荐明星产品--调心滚子轴承】

- 1、调心滚子轴承有噪音（有外振源干扰）。
- 2、调心滚子轴承受热变色并变形（使用喷枪加热拆卸调心滚子轴承所造成）。
- 3、轴太粗使实际配合过紧（造成调心滚子轴承温度过高或发生噪音）。

【嵩海华工向您推荐明星产品--调心滚子轴承】

采取哪些措施来解决轴承剥离损伤：

- 1、检查载荷的大小及再次研究所使用的轴承
- 2、改善安装方法，改善密封装置、停机时防锈。
- 3、使用适当粘度的润滑剂、改善润滑方法。
- 4、检查轴和轴承箱的精度
- 5、检查游隙。