

供应莱宝SV200真空泵旋片 莱宝SV200叶片

产品名称	供应莱宝SV200真空泵旋片 莱宝SV200叶片
公司名称	东莞龙德真空科技有限公司
价格	980.00/套
规格参数	莱宝真空泵选:SV200 SV200B:SV750 SV750B:SV1200
公司地址	东莞市寮步镇香市路
联系电话	13802399381

产品详情

供应莱宝SV200真空泵旋片 莱宝SV200叶片。莱宝SV200真空泵维修 SV200真空泵齐全配件。莱宝SV200真空泵排气过滤器，莱宝SV200真空泵配件。真空泵真空度不足是我国真空泵用户目前遇到最常见的问题之一，而一台泵性能是否高效也取决于“真空度”这个指标参数。真空度不足的情况下，真空泵运行就没有意义了。所以，对于真空泵真空度不足的故障我们必须重视。

德国莱宝SV200真空泵维修真空泵真空度不足的七个原因

- 1、真空泵叶片出现磨损，与缸体间摩擦时接触面不够大，导致真空度不足
- 2、缸体出现磨损，缸体内壁可能出现磨损，导致真空度不足
- 3、转子移位。转子与端盖的标准安装位置发生偏移，导致真空度不足，可找厂家校正
- 4、真空泵漏气，真空泵经过长时间使用后，密封垫片老化致使真空泵漏气，导致真空度不足
- 5、电机是否正常。电机的转速不正常抽速将会减慢，从而导致真空度不足
- 6、真空泵油乳化、碳化。真空泵在长期使用过程中不经常更换以及人工保养的话，真空泵油将会发生乳化或碳化现象，从而导致真空泵缸体出现磨损，油管堵塞、油过滤器堵塞等一系列问题。
- 7、真空泵油过滤器堵塞或损坏。真空泵油过滤器也称油雾分离器、油过滤芯、排气滤芯等叫法，若油雾分离器发生堵塞，被抽进泵体的气体将不容易排出，此时泵体内内压过高，抽速降低，真空度下降。

东莞龙德真空科技凭借近10年的真空泵行业经验，竭诚为您提供最适用、最经济的真空泵品牌/型号，换位思考，切身实地从客户利益出发，我们会根据您的行业，您的使用场合，给予您合理的使用和保养建

议，让您的真空泵达到最大的使用价值和最长的使用寿命。承诺：1.所有售出的真空泵，提供一年免费维修，终身维护！2.需要维修的真空泵，如果客户方没有真空泵暂用，我司可以提前寄出备用泵给客户方，以保证不会影响正常的生产，待真空泵维修好，经检测试用合格后，再把备用泵退回我司。

全国服务热线：0769-81108235 138-023-99381 13763270087韦工