

彩钢瓦厂房屋面漏水专业维修 专业防水公司

产品名称	彩钢瓦厂房屋面漏水专业维修 专业防水公司
公司名称	成都蜀禹建筑防水工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:蜀禹 型号:4mm
公司地址	四川省成都市成华区建设北路三段26号1栋2单元 19层12号
联系电话	028-66792306 13982095390

产品详情

一：彩钢瓦屋面漏水的主要原因：

- 1、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水：采用水泥抹八字角、密封胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝,涂料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。
- 2、用耐候密封胶为何还会渗水？耐候密封胶在凝固时必定要收缩,收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离,如果框体有尘土,这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速了耐候胶的老化,金属材料的多次热胀冷缩,耐候胶很快失去功效。
- 3、防水涂料修补两年后为何还会漏水？防水涂料的可流动性造成施工时涂料厚度的不均匀,有缝隙不易被发现,再加上屋面的颤动,涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的偷工减料,涂料厚度过薄,很快就老化龟裂。
- 4、为何雨水会倒流？倒流水现象是彩钢瓦屋面特有的现象,其形成的必要条件是：倒流水处里外相通风。第一：雨天室内与室外有气压差,里面的低气压把雨水吸了进去。第二：外面的大风已把通风处形成一个风道,强风硬把雨水吹了进去。
- 5、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩钢瓦质量差,上人屋面施工造成彩钢瓦变形。
- 6、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈,然后就再磨损再生锈,越来越严重。
- 7、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水？第一：施工中自攻钉用力过猛已经把橡胶垫破坏。第二：橡胶垫老化快,很快就失去了防水功效。
- 8、彩钢瓦屋面变形的主要原因：第一：屋面跨度大,时间久了造成中间积水,中部重力加大,雨水次数越

多变形越严重,甚至出现塌顶.第二:带矿棉的屋面,矿棉有吸水作用,遇到阴雨天,屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里,重量加大.第三:厦季屋面高温时,突降大雨,造成彩钢瓦温度骤降,彩钢瓦急速收缩,造成彩板变形,钉子松动。

缺点:施工时间久,工程造价高。

二:彩钢瓦防水的防方法:

彩钢瓦屋面防水补漏采用满铺SBS改性沥青防水卷材效果尤为好,屋面满铺一层SBS改性沥青防水卷材后,彩钢瓦所有接缝全部已经盖完,基本不存在什么缝隙,因此不会漏水;而且是满铺的,也不会向只是铺贴彩钢瓦接缝那样,彩钢瓦热胀冷缩而使防水层开裂,并且彩钢瓦被全部覆盖之后,彩钢瓦的使用寿命也大大延长了,若是彩钢瓦直接暴露于空气中,时间长了彩钢瓦表面漆掉落之后,里面金属很快就会锈蚀,几年之后就需更换彩钢瓦,这样造价反而更高。

成都蜀禹建筑防水工程有限责任公司

全城服务

电话:13982095390、13258275825

了解更多内容请登录我们网站:<http://cdsyfs.taobao.com>

<http://www.cdsyfs.com>

我们专业从事防水堵漏施工,拥有高素质的服务队伍,真诚为您和您的家人服务。(注:我们的价格可能不是最便宜,但绝对是最实惠。我们用心为您服务,我们的施工质量一定保证是最好的。)

服务范围:专业从事防水工程,水电安装及改造工程、装饰装修工程,顽固性防水堵漏,防水接头、管道、隧道、防水墙、彩钢板、楼顶漏水、水池、顶板裂缝、新旧屋面、地下室、厨房、卫生间、伸缩缝、裂缝、内外墙等各部位和大面积的防水补漏和防潮、保温工程。

近期部分工程:

高新区天府新谷屋顶广告牌基座防水工程;

四川托普信息技术职业学院学生活动中心彩钢瓦屋顶防水补漏工程;

甘洛县吉日波水电站彩钢瓦厂房屋面防水工程;

青白江大弯房管所公租房<团结苑>屋面防水工程;

新力光源公司厂房彩钢瓦顶屋面防水工程;

四川华深实业有限责任公司城市仁德酒店彩钢瓦屋顶防水工程;

金沙西园4期彩钢瓦防水堵漏;

华宇锦城名都屋顶彩钢瓦上防水工程;

快乐空间2单元屋顶彩钢瓦上防水工程

