

4YB2型玉米收割机特点晨光机械图4YB2型玉米

产品名称	4YB2型玉米收割机特点晨光机械图4YB2型玉米
公司名称	河南省晨光机械制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:晨光牌玉米收割机 型号:VV1985
公司地址	巩义市建设北路25号
联系电话	0371-69599991 13523557342

产品详情

河南晨光机械告诉大家玉米收割机故障产生的起因主要有两种：一是由于操作不当引起的意外性故障，是人为所致，一般是容易避免和预防的。二是机器长期使用中某些机件由于过度磨损而引发的突发性故障，是自然磨损所致，在使用中只要采取积极的防范措施是可以避免和减少故障发生的概率。

晨光机械告诫广大用户购买小型玉米收割机是要考虑秸秆处理方式！现有的小型玉米收割机都配有秸秆粉碎还田机，即在进行摘穗作业的同时，还将玉米秸秆粉碎后抛洒在地里，实现秸秆还田。但是，由于畜牧养殖业的发展，玉米秸秆作为一种饲料的需求也在不断增加，不少地区的农户要求，在收获玉米果穗的时候，保留秸秆，或是将粉碎的秸秆回收，用于养殖业。因此，目前有些玉米收获机生产企业为此提出了秸秆回收的方案，如天津富康公司的秸秆整留回收装置，可将玉米秸秆整杆保留回收；同时，富康公司、金乐公司、石农公司等还开发出秸秆粉碎回收装置，可将摘穗后的秸秆捡拾粉碎并抛洒回收，用于青贮。这些装置需要用户根据当地实际需要提出要求进行配置。