

供应醇酸锤纹漆 绿醇酸锤纹漆 质优价廉

产品名称	供应醇酸锤纹漆 绿醇酸锤纹漆 质优价廉
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:联迪 型号:多种
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

机械面漆、锤纹漆，丙烯酸改性醇酸漆用丙烯酸改性醇酸树脂 醇酸锤纹漆 四川醇酸锤纹漆 醇酸锤纹漆加工厂 醇酸锤纹漆厂家 攀枝花醇酸锤纹漆 成都醇酸锤纹漆 淡绿醇酸锤纹漆 醇酸锤纹漆英文

联迪漆业以生产再忙，安全不忘；安全生产，人人有责，遵章守纪，保障安全；
事故不难防，重在守规章的原则兢兢业业的为新老客户提供最优质的涂料，让君用的安心，买的放心

当今社会生活生产节奏越来越快，许多工程都面临着工期短，要求在保质保量的前提下尽快完工的问题，因此，越来越多的客户提出要求；让油漆在性能得到保证的前提下，能够快速干燥成膜。虽然有许多树脂可以实现快干性能，如硝酸纤维素、高氯乙烯，但它们均价较高，且在性能上或多或少有一些弊病；如户外耐候性差实干不好等，种种弱点造成其适用性不强。用丙烯酸改性醇酸树脂，即保留醇酸树脂丰满度好、容易施工等特点，又继承了热塑性丙烯酸树脂快干的特点，增强了耐候性能，且成本较低，有着突出的性价比。

锤纹漆是装饰用油漆。锤纹漆适用于室内各种机床设备、豪华门窗、保险柜等表面的装饰用油漆。锤纹漆由改性醇酸树脂、专用色浆、助剂及铝粉等制造而成。

锤纹漆的腐蚀

定义

锤纹油漆损伤导致漆膜底下出现锈蚀

成因

1.砂石破损漆膜侵蚀金属层，其后往往会在漆膜底下出现锈蚀，引起起泡或者脱落。

2.锤纹油机械漆盖下的金属层所受到的腐蚀没有完全清除，以导致腐蚀恶化而迅速破坏。

3.覆盖金属层的油漆没有带手套的人触摸，或者遇到金属预处理时聚集的化学品，打磨水，脱漆剂污染的金属接触过。

预防

1.可能受到机械损伤油漆部分，在生产或者维修时，都必须喷涂可抵御沙石侵蚀的保护漆

2.外露的金属层必须经过彻底打磨，以消除表面和麻坑上所有锈蚀痕迹

3.外露的金属必须经过金属预处理剂和除锈剂处理

4.不可用手接触已涂膜好的了的金属预处理的金属部分，然而必须在30分钟内进行底漆工序，以免锈蚀重新形成补救。脱出油漆，直至金属外露为止，重新喷涂机械油漆。