

CZ250	302	232		220	242	190	103	140	15	2	21	??CZ200
CZ600	410	300	100	262	363	240	155	190	20	4	22	??CZ400
CZ1000	520	375	120	460	380	295	170	230	35	4	26	??CZ800