

# 固瑞克高压无气喷涂机配件黑色雾化喷嘴286517

产品名称	固瑞克高压无气喷涂机配件黑色雾化喷嘴286517
公司名称	广州固德机电科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:固瑞克 型号:286517 别名:鸭嘴
公司地址	广州市天河区天源路804号5栋106房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	020-87302005 13902292075

## 产品详情

286317-82/286817-82/286519-61/286415-60/286213-23/286219-20/286431-12/286321-11/286609-10/286119-9/286917-9/286625-6/286419-53/286217-49/286521-45/286413-32/286319-30/286617-30/286821-30/286313-25/286417-25/286515-25/286115-8/286211-5/286307-5/286429-5/286629-5/286315-4/286511-4/286527-4/286323-3/286421-3/286627-3/286215-1/286331-1/286409-1/286543-1

以上现货！亲！有需要联系我最新的库存情况，游小姐13902292075，欢迎咨询！

选择喷嘴时需考虑两个方面即喷幅和口径（流量）。一般来说，当喷涂低粘度材料如着色剂、清漆等选择小口径的喷嘴；喷涂高粘度材料如油性涂料时需较大口径的喷嘴。喷嘴都有六位数编码，前三位是其类型，后三位是其喷幅和口径的介绍。如常用的Itx喷嘴，它是一个标准型喷嘴，其中的5代表喷幅的直径为10英寸，也就是25-30cm左右，后两位17代表其口径为0.017英寸，大约是0.42mm左右（如需了解喷嘴口径与流量的关系请参考附表）。（常用喷嘴口径都是以奇数递增，如15,17,19等，只有fft系列是以偶数递增）使用磨损后的喷嘴耗时又耗力-导致涂料的耗量增加25%-导致工作效率下降20%-导致涂层效果明显降低保养喷涂机特别注意

要勤换喷嘴喷涂机使用者常常忽略了更换喷嘴，认为喷嘴只要还能喷涂作业就可以了。实际上，喷嘴磨损后如果不及时更换不仅严重影响施工质量，还会造成喷涂机异常磨损、缩短使用寿命、增加维修费用。- 喷嘴磨损后，孔径变大，涂料无法充分雾化，造成涂层质量差，引致喷面桔皮、开裂等漆膜弊病；-

喷嘴磨损后，喷幅减小，施工效率亦随之下降；与此同时，会造成不必要的涂料浪费；- 喷嘴磨损后，会加速泵体磨损，从而缩短密封圈、活塞杆、缸体的使用寿命，导致增加每年维修费用；- 喷嘴磨损后，电机长时间处于疲劳工作状态，发热发烫会加速其老化；固瑞克喷涂专家建议您：没喷涂约5000平方米时更换一个喷嘴下列情况之一发生时，固瑞克建议您及时更换喷嘴：- 涂料雾化效果差，耗漆量变大- 喷幅边窄，施工效率明显降低- 扣枪瞬间，压力损失超过30%- 零配件更换频率变高

常用喷嘴有：

286517，286515，286513，286511,286411等，具体型号及现货情况请咨询相关人员，谢谢！

联系人：游小姐联系手机：13902292075固定电话：020-87302005联系地址：广州市天河员村西街二号大院纺联西一路6号棉花仓

广州固德机电科技有限公司，  
是国固瑞克（graco）公司授权经营的一般工业打胶设备代理商。

我司代理销售国原装进口的固瑞克打胶设备、喷涂设备、润滑设备、输送设备、聚氨酯聚脲酯发泡设备等各种涂装设备及备件。规格俱全，价格合理。产品包括：各类油漆喷涂机、喷枪、喷嘴、胶泵、隔膜泵、柱塞泵、油脂泵及其相关配件等。广泛应用于汽车、飞机工程、工程机械、农用机械，建筑装饰、船舶、钢结构、无纺布、皮革、木器家具、化工、防腐、彩瓦等行业。

我们可根据客户的不同需求为其选择合适的设备及配件，并为客户免费提供产品技术咨询、产品资料及设备调试、维修服务。公司拥有充足的货源和高素质的人才队伍，时刻准备为客户提供快捷的服务。“客户至上、诚信经营”是公司坚持不变的经营宗旨；积极为客户的需求提供最完的解决方案是我们努力不懈的追求。