

# T6E-066-1R01-B1叶片泵

产品名称	T6E-066-1R01-B1叶片泵
公司名称	上海时茂机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:丹尼逊 型号:T6E-066-1R01-B1
公司地址	上海 上海市 金山工业区
联系电话	021-33691098 18621683323

## 产品详情

原装进口叶片泵：T6E-062-1R01-B1,T6E-066-1R01-B1 , T6E-072-1R01-B1

### 液压泵的常见故障有哪八种？

#### 一、泵输出管路阻力大

排除方法：

1输出管路布置是否准确，管径不能偏小，管路转弯角偏多

2检查阀门是否灵活

3适当打开出口阀门，直到工况点

#### 二、油内水分、气体较多

排除方法：

4把油内的温度，缓慢排热后，可逐步升温到工况点

5管路布置是否公道

6安装排气阀 三、管道与叶轮流道堵塞

排除方法：

7清除管道内与叶轮流道内的杂物

8检查阀门闸阀是否失灵 四、入口滤网堵塞

排除方法：

9按期清洗滤网

10滤网目数不能过密 五、泵体入口密封口环与叶轮密封口环严峻磨损

排除方法：

11更换磨损部件

时茂机械进口进口口径或型号即是125mm时环回跳间隙大于2mm时，应修理更换

## 六、转速与转向不准确

排除方法：

13检查转速值（用测速器丈量）

14检查线路连接情况

15是否反向运转

## 七、输送油液的密度粘度偏离基本值

排除方法：

16当能乘量表底数参数而产生故障时应向本厂查询 八、装置 NPSH S 过低

排除方法：

17检查高位槽液位必要时进行调节

18泵入口阀门完全打开，并检查过滤器

19当高位槽至泵入口管路阻力过大时，重新布管