

T6E-072-1R01-B1丹尼逊叶片泵

产品名称	T6E-072-1R01-B1丹尼逊叶片泵
公司名称	上海时茂机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丹尼逊 型号:T6E-072-1R01-B
公司地址	上海 上海市 金山工业区
联系电话	021-33691098 18621683323

产品详情

现货供应叶片泵：T6E-062-1R01-B1, T6E-066-1R01-B1 , T6E-072-1R01-B1.

液压泵的常见故障有哪八种？

一、泵输出管路阻力大

排除方法：

1输出管路布置是否准确，管径不能偏小，管路转弯角偏多

2检查阀门是否灵活

3适当打开出口阀门，直到工况点

二、油内水分、气体较多

排除方法：

4把油内的水温度，缓慢排尽后，可逐步升温到工况点

5管路布置是否公道

6安装排气阀 三、管道与叶轮流道堵塞

排除方法：

7清除管道内与叶轮流道内的杂物

8检查阀门闸阀是否失灵 四、入口滤网堵塞

排除方法：

9按期清洗滤网

10滤网目数不能过密 五、泵体入口密封口环与叶轮密封口环严峻磨损

排除方法：

11更换磨损部件

时茂机械进口进口径或厚度即是125mm时环回跳间隙大于2mm时，应修理更换

六、转速与转向不准确

排除方法：

13检查转速值（用测速器丈量）

14检查线路连接情况

15是否反向运转

七、输送油液的密度粘度偏离基本值

排除方法：

16当能乘量表底数参数而产生故障时应向本厂查询 八、装置 NPSH S 过低

排除方法：

17检查高位槽液位必要时进行调节

18泵入口阀门完全打开，并检查过滤器

19当高位槽至泵入口管路阻力过大时，重新布管