

供应普旭真空泵RA0302D维修保养

产品名称	供应普旭真空泵RA0302D维修保养
公司名称	东莞龙德真空科技有限公司
价格	2660.00/台
规格参数	普旭真空泵:RA0160 RA0302D:RA0010F RA0025F:RA0063
公司地址	东莞市寮步镇香市路
联系电话	13802399381

产品详情

供应普旭真空泵RA0302D真空泵维修保养 原装现货普旭真空泵RA0302销售，实力专业的正规厂家就找东莞龙德真空科技有限公司。供应全国普旭RA0302D真空泵，RA0302D普旭真空泵配件
普旭RA0302D真空泵维修保养 普旭RA0302D真空泵维修保养，东莞龙德专业维修技术普旭真空泵、提供普旭真空泵配件、普旭真空泵油、普旭真空泵排气过滤器、普旭真空泵滤芯、普旭真空泵轴承、普旭真空泵轴套、普旭真空泵叶片等等。

普旭RA0302D真空泵是怎么的工作原理维修分解图，普旭真空泵工作原理：泵浦内偏心安装的转子与定子固定面相切，三片叶片在转子槽内滑动并与定子内壁相接触，将泵腔分为几个可变容积，如此反复运转，从而获得真空泵。所抽气体通过内置油雾过滤器过滤后排出泵浦。

普旭真空泵的用途：

真空吸附，真空吸引，真空干燥，真空搅拌等

性能特点：

- 1、用油密封润滑，循环使用，节能。
- 2、风冷，内置回油管道配合散热风扇到达自行冷却
- 3、内置油雾过滤器，能有效分离油气，达到排放无污染效果
- 4、内置气镇阀真空度高，稳定
- 5、可以抽出少量带有腐蚀性的惰性气体

- 6、进气口装置逆止阀，在泵浦停止运转时防止真空泵油逆流
- 7、结构简单、易以维护，使用方便
- 8、内置消音装置，噪音低

普旭真空泵注意事项：

- 1、保持泵浦周围环境整洁防止杂质吸入气体
- 2、制定保养计划

泵浦拥有空气滤芯，排气滤芯，真空泵油等耗材，需要根据实际工艺环境对其进行更换保养。

空气滤芯：定时去除粉尘杂质，3个月更换一次，实际情况可依据具体工艺环境而定。

排气滤芯：为保证排气滤芯效能，工作2000小时更换一次，吸塑等工艺环境较好的行业，可以适当延长，但时间不能偏离太长。

真空泵油：三个月跟换一次油，具体可以根据时间真空泵油颜色作为更换的依据。

- 3.密封部件每次拆机时都要更换，防止长时间运转导致密封部件硬化而导致泄漏

为什么普旭真空泵维修真空度达不到要求 东莞龙德真空科技138-023-99381

韦先生为您提供普旭真空泵维修权威认证，100多例的实战经验给准确的回复，普旭RA0100F真空泵维修 普旭RA0160D真空泵维修，普旭RA0202D真空泵维修 普旭RA0302D真空泵 维修普旭真空泵RA0250D 普旭真空泵RA0305D真空泵等进口真空泵维修中真空度达不到的处理办法

不管是进口真空泵还是国产真空泵在生产中使用了一段时间之后经常都会出现真空度达不到的问题，客户朋友也常常会纳闷我的泵浦都是按照正常保养和工作要求，好好的那怎么会真空度就达不到了呢？究竟是需要更换进口真空泵配件，还是要做进口真空泵维修呢？我们应该先分析一下原因，再进行处理！这里，把真空度达不到规定要求指标的各种现象，都归结为泄漏。实际上，包括真空泵密封性欠佳，油路调节得不合适，致使供油量过小或过大，切点间隙难形成密封油膜易于“反突破”串气；以及前述抽大气时零部件轻微损坏造成真空度低等。

泄漏多发生于阀门片密合不好，轴密封圈损坏，轴封缺油，泵腔端面油槽缺油，端盖板变形，油路调节螺钉松动，掺气阀未拧紧或密封垫等损坏，真空泵油不够，旋片、转子、弹簧损坏，泵腔被划伤，装配间隙过大等等。

泄漏的主要表现是：油窗内有连续不断的气泡外冒，阀门片跳动有不规则响声以及出气口有阵发性烟雾冒出来，普旭真空泵修理时，可从下述几个方面着手；

1，调节油路

例如：有一台普旭真空泵，真空度上不去的主要原因是轴封缺油。因为当油路不通时，轴封端盖内没有油，使密封性能变差，发生漏气。修理时，可将端盖上的调节螺钉退出一点看真空度变化情况。如果仍无改进，就拆下轴封端盖，清洗干净，用压缩空气吹通油路孔，并检查从腔体到端盖之间油路孔中所垫橡皮圈是否损坏，孔内有无堵塞。确认密封圈等其他部件均完好无损后，将其重新装好，并开泵调节螺钉，使进油量大小合适。经反复调整，这台泵的真空度迅速达规定指标。

更的详情信息请联系：0769-81108235 138-023-99381 韦工