

# 中央空调水处理\_金润科技\_中央空调水处理剂

产品名称	中央空调水处理_金润科技_中央空调水处理剂
公司名称	广州市金润环保科技股份有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:金润 型号:FZ1452
公司地址	中国 广东 广州市黄埔区大沙地西6号之一
联系电话	82337057 15915722087

## 产品详情

广州市金润环保科技股份有限公司

### 1.1.1 粘泥剥离

在进行此阶段的清洗过程中，我方将增加水质的分析频率，制作浊度与时间曲线，即时监测系统中微生物数量及黏泥量变化状况，检查系统中关键水冷器的工艺介质出口温度变化情况

(1) 排放污水后补充清水，在循环水系统内的冷却塔一次性加入JR-302A生物粘泥剥离剂，杀死系统中菌藻类微生物，并使设备、管道内表面附着的生物粘泥剥离脱落；

(2) 运行1h后，开始检测PH、浊度、粘泥含量；

(3) 循环运行4~8h，当水质监测到浊度大于30NTU时，先适当进行置换系统水，排去清洗出来的部分污垢、黏泥及腐蚀产物；然后再投加适量的JR-302A生物粘泥剥离剂，继续循环运行8~12h。重复上述操作，直至粘泥完全剥离。

### 1、水系统化学清洗预膜

清洗预膜的目的：中央空调系统运行一段时间后或新安装后，在设备换热器水侧及冷却塔填料上形成了一层污垢（包括水垢、粘泥和菌藻等）、粘泥，这些污垢和粘泥加速机组的腐蚀影响换热效率，特别是空调循环水系统。在长期运行的过程中将滋生微生物，也将引起设备腐蚀。

应急服务：

如在机组运行过程中冷凝器出现温差小、压力高的现象，甲方通知乙方，乙方在5小时内赶到现场，对冷凝器进行化学清洗，排除冷凝器脏堵的因素；如排除了水质原因引起的高压现象，机器故障仍未解决，则应从机械方面查找原因。

## 通炮处理

系统运行了一段时间后，视冷凝器的运行情况，如冷凝器中铜管积存淤泥，影响到冷凝器的运行，故要打开端盖，用通炮机进行机械通炮，保证换热器良好的热交换效率。正常情况下，每年至少一次对主机冷凝器、蒸发器进行通炮。