

控制面板_东莞大川设备_波英特威士顿油冷机控制板

产品名称	控制面板_东莞大川设备_波英特威士顿油冷机控制板
公司名称	东莞市大川电子设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:大川油冷机 型号:TS1784
公司地址	东莞市黄江镇鸡啼岗宝灵一街6号
联系电话	15818480048

产品详情

大川电子设备有限公司, 大川电子冰水机组维修报价

制冷系统故障检查方法,概括地说就是

一看

二听

三摸加分析

一看 指查看各个仪器仪表的数值,查看设备运行及检修记录,查看润滑油量及制冷剂的液位.

二听

指听压缩机运行时的声音,听膨胀阀制冷剂的流动声.

三摸

指摸系统管路和有关部件的冷热程度以及设备运行时的震动情况

分析指运用制冷设备的有关理论,对出现的故障现象进行分析,判断,找出故障的原因.

制冷设备故障的检修原则

检修过程可分为三大步:检查,分析判断,维修.

在检修过程中应遵循“先易后难”，“先电气后系统”，“先分析后动手”的原则。

尊敬的客户请在致电前确认机器具体型号及故障现象
显示故障代码等内容以确保判断故障范围的准确性谢谢。

大川电子设备专业维修台湾哈伯油冷机,冰水机,电柜空调,威士顿油冷机 威士顿冰水机,威士顿电柜空调,POINT波英特油冷机,POINT波英特冰水机,POINT波英特电柜空调报价,维修各电路板,威士顿电路板,线路板,POINT波英特电路板,,波英特线路板

更有多款现货供应 欢迎来电咨询

中央空调主机:

1.水冷式冷水机组采用卧式壳管式冷凝器和壳管式蒸发器，其具有结构简洁，换热稳定，效率持久，维护

方便的特点，已被公认为是中央空调主机最为理想的结构组成。

2.机组控制系统采用进口plc控制器，人机界面配置大屏幕触摸屏，介面简便大方，操作直观简便。

3.机组具有可靠的安全保护装置，包括高低压保护器，排气过热保护器，压缩机电机过热保护器，过载电流保护器，防冻温度保护器，水流保护器紧急停止开关，感温式易熔栓，安阀等。

水冷式冷水机与风冷式冷水机的区别

最*大的区别就是冷却方式不同，那么在结构上，他们的冷凝器也不同，分别为壳管式和翅片式。

水冷式冷水机必须依靠冷却水塔工作，风冷式的则用机身自带的风扇冷却

冰水机保养小巧门，东莞大川电子设备有限公司欢迎你来电咨询

告诉大家七个保养冷水机的招数，让我们的冷水机更加耐用

1、机组各项保护装置的设定已经由生产厂家设定好了，用户请勿随意改动。

2、机组发生故障报*警停机时，应先按停机后复位按钮（报警等将熄灭），再检查故障原因。

若非紧急情况，请勿通过切断电源来关闭机组；若机组在冬季长期停止使用，则先关闭机组，再关闭主电源，将冷水机内的所有水放净，因为在低于零度时，水会结冰并体积增大，有可能会压破管路。

3、风冷式冷水机要确保良好的散热效果，就要保持冷水机的散热盘管表面干净，确保机器周围空气流通，温度低，并且定期清洗散热盘管。

4、风冷式冷水机，开机后应先检查风机的转向是否正确，如果转向正常，就可正常使用，如果反转，则

电源接线反相，必须更换相序后再启动。

5、保持机房清洁，通风良好，定期清洗冷凝器保证机组正常工作。

6、水冷式冷水机就要保持冷却水塔的清洁，保持水塔周围的空气流通，避免杂物进入冷却水塔降低散热效率。

7、如果冷水机已经使用了6个月后，高/低压开关经常出现故障，或制冷能力降低，就应安排工作人员清洗冷凝器。如果这样做了很多次，冷水机去的故障警*号依然长鸣，那就应该请专业维修冷水机的人员来维修了

大川人始终秉承：品质 服务 价值 的理念服务于广大客户及同仁！