

玉米收获机代理商晨光机械玉米收获机成套设备

产品名称	玉米收获机代理商晨光机械玉米收获机成套设备
公司名称	河南省晨光机械制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:晨光牌玉米收割机 型号:KD1797
公司地址	巩义市建设北路25号
联系电话	0371-69599991 13523557342

产品详情

河南晨光机械告诉大家几种比较典型的故障发生原因如何预防：

1.割台螺旋推运器打滑

推运器的螺旋叶片与割台底板的间隙过大，尤其是在收割稀矮小麦时，叶片抓不住已割作物，不能及时输送，在推运器前堆积、堵塞，引起割台螺旋推运器打滑。为预防此故障的产生，应根据作物的稀密、高矮等不同情况，正确调整好螺旋叶片与割台厢板的间隙；当叶片边缘磨光时，会降低推运效率，可用扁铲或锉刀加工出小齿，以提高其抓取和推送能力。

2.滚筒堵塞

作物太湿、太密，杂草多；行走速度过快；脱粒间隙小，或滚筒转速低；传动皮带打滑；发动机马力不足；逐稿轮和逐稿器打滑不转；喂入不均等都能引起滚筒堵塞。为了预防滚筒堵塞，在收割多草潮湿作物时，应适量增大滚筒与凹板的间隙；当听到滚筒转速下降音时，应降低机车前进速度或暂时停止前进；调整传动带的紧度；正确调整滚筒的转速和逐稿器木轴承的间隙。若滚筒堵塞，应关闭发动机，将凹板放到最低位置，扳动滚筒皮带，将堵塞物掏净。

河南晨光机械小型玉米收割机的调整。自走式联合收割机在收获过程中要随时根据玉米产量、干湿程度、自然高度及倒伏情况等对脱粒间隙、拨禾轮的前后位置和高度等部位进行相应的调整；而背负式联合收割机的此类调整应在进地前进行。选择大油门作业时联合收割机作业时应以发挥最大效能为原则，在收获时应始终大油门作业，不允许以减小油门来降低前进速度，因为这样会降低滚筒转速，造成作业质量降低，甚至堵塞滚筒。

