

350HW4混流泵厂家天泉泵业

产品名称	350HW4混流泵厂家天泉泵业
公司名称	河北天泉泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:天泉 型号:ZY1761
公司地址	河北省石家庄市桥西区振二街北苑1-2-1602
联系电话	0311-80669002 13930109789

产品详情

混流泵流量不足产生原因：影响水泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气；进水口堵塞；底阀入水深度不足；水泵转速太低；密封环或叶轮磨损过大；吸水高度超标等。解决办法：检查混流泵吸水管与底阀，堵住漏气源；清理混流泵进水口处的淤泥或堵塞物；底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍，加大底阀入水深度；检查电源电压，提高水泵转速，更换密封环或叶轮；降低水泵的安装位置，或更换高扬程混流泵。如果您遇到其他混流泵产品使用问题不能解决，不管是否是购买的我们的产品，都欢迎您来电咨询，以便我们把混流泵做的更好 HW系列泵适用于输送清水，浓度不超过3%的纸浆或PH=3~10、纤维长度小于80mm的溶液，以及物理、化学性质类似水的其它液体，被输送液体温度不应高于50。广泛用于农业排灌、工业废水和城市给排水。其中HW特低扬程混流泵扬程低、流量大、能耗低、效益高，特别适合低扬程地区的泵站建设与改造。地区及品种不同,呼吁南非政府应,3、性能范围：流量180~900m³/h 扬程3~12.5m进口直径150~300mm 配套功率4~30kw吨上行至元吨进,库存较低的贸易,为在行业连续恶

结构特点：1,HW型泵主要由泵盖,叶轮,泵体,泵轴,轴套及轴承体（口径 350mm）或轴承架（口径 400mm）等主要零件构成。

2,泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。间隙过小会产生摩擦；间隙过大,会导致泵体内的压力水大量回流,使泵的效率降低。实际使用的适宜间隙为0.3-0.7mm（将泵轴推向泵的进口端）,间隙可用增减纸垫厚度来调整。

3,轴封装置由填料,填料压盖,填料环和泵体上的调料函组成（150HW和200HW型泵无填料环）。其作用是防止空气吸入泵内和防止水从泵内过多地沿轴流出。