

# 玉米联合收获机大概多少钱,晨光机械,玉米联合收获

产品名称	玉米联合收获机大概多少钱,晨光机械,玉米联合收获
公司名称	河南省晨光机械制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:晨光牌玉米收割机 型号:ZE1315
公司地址	巩义市建设北路25号
联系电话	0371-69599991 13523557342

## 产品详情

辽宁省是我国一个粮食大省，特别是玉米产量，位居全国第一，对于玉米联合收割机的需求非常大，特别是农户对小型玉米收割机来说更是非常青睐，因为小型玉米收割机价格便宜，投资风险小，回报快是主要原因。河南晨光机械小型玉米收割机设计简单，易于装卸，操作方便，后期维修容易等特点，更给广大农户一个定心丸，可以放心购买。

河南晨光机械提醒农机驾驶员外出作业前，应及时对机组进行全面的技術维护，这样能使机组保持良好的技术状态，减少故障，提高作业效率，延长发动机使用寿命；如果作业时遇到突发故障时，也不要慌张，晨光机械帮你解决以下几点排除方法：玉米收割机如果正常作业遇到发动机剧烈震动时，驾驶员应立即停止作业，把车开到空旷地带，下车后，首先对该车传动轴的十字轴承或紧固螺栓松动进行检查，确定是十字轴承损坏时，应更换新部件，如果是紧固螺栓松动时，应用扭力扳手紧固螺栓即可作业。玉米收割机如果作业时遇到切碎器主轴温度高时，驾驶员应停止作业，下车进行检查是否缺油或三角带过紧造成的，经检查缺油应注入油；如果是三角带过紧时，应立即调整拨禾链紧度。玉米收割机如果正常作业中，听到变速箱有杂音时，应停止作业，下车进行检查是否齿轮侧隙不合适，齿轮或轴承损坏时，应调整侧隙为0.15-0.35mm或更换轴承即可运行。