

# 山东利通车业高密电动汽车生产厂家大洋电动汽车生产

产品名称	山东利通车业高密电动汽车生产厂家大洋电动汽车生产
公司名称	山东丰德汽车商贸有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:山东利通车业 型号:VL1895
公司地址	山东德州武城县老城镇开发区
联系电话	0534-6371110 18888238192

## 产品详情

电动汽车充电机不充电的原因：

- 1、充电机保险丝烧坏，此时充电机各指示灯均不亮，须更换保险丝。
- 2、电池组线掉，则把电池连接线接好。
- 3、充电机插头和电池插座接插不到位，应重新接插。
- 4、充电机坏，此时充电机保险丝正常，用万用表测充电机输出电压应为零。

注；（我们使用的是智能充电机。具有欠压、过压保护功能、在电压不稳定或电池充满电的情况下会自动断电停机。这种情况下，先断开电源、停止使用充电机，过十几分钟后重新使用充电机。

## 维护保养

内，是指车内，如内饰清洁、车内消毒、日常检测存放、电池及元器件的保养。1、长期不用时，要每过一个月充一次电，要将电池里的电充满后存放，切忌不能在亏电的状态下存放。2、使用过程中，如果电动轿车的续行里程在短时间内突然大幅度下降十几公里，则很有可能是电池组中最少有一块电池出现问题。应及时到销售中心或代理商维修部进行检查、修复或配组。3、在车辆刚启动时，应缓慢加速，避免瞬间急加速损伤元器件。在保证安全的前提下，行驶中应尽量减少频繁刹车、启动，以节省电能。4、使用过程中，应根据实际情况准确掌握充电时间，参照平时使用频率及行驶里程情况，掌握充电频次。一般情况蓄电池平均充电时间在10小时左右，过度充电、过度放电和充电缺乏都会缩短电瓶寿命。5、电动轿车严禁在阳光下暴晒。温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电池失水，引发电池活性下降，加速电极板老化。6、电动汽车的清洗应依照正常洗车方法，清洗过程中应注意防止水流入车体充电插座，防止车身线路短路。电动轿车的手工清洗方法：1、待车身温度降至摄氏40度以下；2、用水管将松动的脏物冲掉；3、用中性洗车剂清洗车辆，用软布浸上清洁液，不要用力擦，以免损坏漆面。7、经常检

查轮胎气压，不正确的轮胎气压会造成耗电、行驶里程短，降低驾驶的舒适性，降低轮胎寿命并降低行车平安性，每月至少检查一两次轮胎气压。

蓄电池组作为电动汽车的动力电源是电动车的重要部件,对蓄电池的使用与维护是否正确直接关系到蓄电池寿命和电动车的续驶里程。电池的表面连接线及螺栓应保持清洁干燥，如有酸液，应用绵纱擦去再用清水冲洗擦干。

注意：在清洗中严禁自来水进入电池。电池的连接必须保持良好。特别是新电动汽车，使用2-3天后，应对接头进行一次全面加固。而后应每周对蓄电池的接头进行一次全面检查。对有松动、变色的钢锈接头进行处理。因接头接触不良产生高热,极柱损坏或火花。