

# 齿轮减速机,吴桥减速机,齿轮减速机厂家专业供应

产品名称	齿轮减速机,吴桥减速机,齿轮减速机厂家专业供应
公司名称	河北桥星减速机制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:桥星减速机 型号:PW1517
公司地址	河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米
联系电话	13582702933 13582702933

## 产品详情

由于轧机不断地处于咬钢、抛钢、空转等状态，故齿轮箱的工作载荷是交变载荷。齿轮箱齿轮的主要故障是：1.齿轮轮齿表面的疲劳点蚀、剥落及齿面磨损；2.齿轮局部轮齿的断齿、吃面崩落和齿根裂纹；3.在很高的动载荷作用下产生的齿轮变形。齿轮箱滚动轴承的故障是：1.内圈、外圈和滚动体的疲劳点蚀剥落；2.滚动轴承各元件的胶着。

- 1、减速机齿轮传动圆周速度不大于12m/s
- 2、减速机高速轴的转速不大于1500转/分;
- 3、减速机工作的环境温度为-40 ~45 ；
- 4、减速机适用于正、反两向动转。

### 设备特点、设备故障分析

某大型钢厂的齿轮减速机的齿轮为圆柱斜齿轮，每个齿轮箱种均装有两个单级齿轮传动，两根输出轴分别带动轧机生产线上的上、下轧辊。齿轮传动比在0.8~1.2之间。该齿轮减速机在轧板生产线中起这增速、减速和动力传输作用。