

调心滚子轴承22326调心滚子轴承嵩海华工图

产品名称	调心滚子轴承22326调心滚子轴承嵩海华工图
公司名称	天津嵩海华工机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:祥林 型号:RT1438
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2-13-101
联系电话	022-87888082

产品详情

【嵩海华工向您推荐明星产品--调心滚子轴承】

轴承产生剥离损伤的原因：

- 1、载荷过大
- 2、安装不良(非直线性)、力矩载荷、异物侵入、进水。
- 3、润滑不良、润滑剂不合适 轴承游隙不适当。
- 4、轴承箱精度不好，轴承箱的刚性不均轴的挠度大
- 5、生锈、侵蚀点、擦伤和压痕(表面变形现象)引起的发展。

(嵩海华工诚意推介)

1.热处理的质量直接影响轴承的寿命，热处理温度过高导致晶粒粗大，容易存在淬火裂纹，淬火温度过低，硬度会稍微的降低，就是所谓的欠热。

2.回火温度过高

将导致硬度下降，应力去除的比较好。回火温度过低，材料的硬度较高但是，应力就很难出去，故轴承钢一般采用150~180的回火温度。

【嵩海华工向您推荐明星产品--调心滚子轴承】

科技创新是提高轴承产业生产力的战略支撑，必须放在轴承产业发展的重要位置。要走轴承产业自主创新的道路，提高产业自身的创新能力，引进国外的先进技术并在此基础上再创新，提高再创新能力。要不断更新轴承相关的知识体系，加强轴承基础知识研究，并与相关产业的研究院所合作，提高轴承科学成果转化能力，凝聚所有的力量研发更多的新产品。