

# 背负式玉米收割机,晨光机械图,背负式玉米收割机经

产品名称	背负式玉米收割机,晨光机械图,背负式玉米收割机经
公司名称	河南省晨光机械制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:晨光牌玉米收割机 型号:UZ1031
公司地址	巩义市建设北路25号
联系电话	0371-69599991 13523557342

## 产品详情

河南晨光机械告诉大家几种比较典型的故障发生原因如何预防：

### 1.割台螺旋推运器打滑

推运器的螺旋叶片与割台底板的间隙过大，尤其是在收割稀矮小麦时，叶片抓不住已割作物，不能及时输送，在推运器前堆积、堵塞，引起割台螺旋推运器打滑。为预防此故障的产生，应根据作物的稀密、高矮等不同情况，正确调整好螺旋叶片与割台厢板的间隙；当叶片边缘磨光时，会降低推运效率，可用扁铲或锉刀加工出小齿，以提高其抓取和推送能力。

### 2.滚筒堵塞

作物太湿、太密，杂草多；行走速度过快；脱粒间隙小，或滚筒转速低；传动皮带打滑；发动机马力不足；逐稿轮和逐稿器打滑不转；喂入不均等都能引起滚筒堵塞。为了预防滚筒堵塞，在收割多草潮湿作物时，应适量增大滚筒与凹板的间隙；当听到滚筒转速下降音时，应降低机车前进速度或暂时停止前进；调整传动带的紧度；正确调整滚筒的转速和逐稿器木轴承的间隙。若滚筒堵塞，应关闭发动机，将凹板放到最低位置，扳动滚筒皮带，将堵塞物掏净。

在购买玉米收割机最重要的是要考虑产品质量与售后服务问题！从产品质量方面，应该选购技术成熟，已经定型的产品。从售后服务方面，选购收获机时，要考察销售、生产单位是否具有产品“三包”能力，能否及时供应零配件；在购买时，要清查“三证”（产品合格证、三包凭证、使用说明书）是否齐全。

