

# 专业母猪限位栏

产品名称	专业母猪限位栏
公司名称	哈尔滨市香坊区永兴机械设备经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	香坊区公滨路126号0栋4号
联系电话	0451-87982977 13945018289

## 产品详情

### 大庆专业母猪限位栏

母猪限位栏是上世纪八十年代兴起的工厂化养猪的产物。人们对每猪设置限位栏的初衷，是为了在猪业的工厂化生产过程中便于对生产母机 母猪进行质量管理与流水作业管理，以期获得最大效益。经过二十年的实践，限位栏，在方便流水作业管理的同时，并未实现对母猪及其产品的良好的质量管理，而且带来了母猪健康状态的巨大伤害，进而使母猪生产性能下降，利用年限缩短，死淘率升高，对猪业生产系统产生了整体的负面效应。

采用母猪限位栏能有效地节省占地空间，最大限度地把有限建筑面积发挥到极限，同时更易于对妊娠母猪的管理

使用母猪限位栏可能有如下危害

1.对肢蹄的伤害：限位栏的后部漏缝地板的板条过细(<8cm)，漏缝过大(>2cm)，特别是将板条与栏纵轴垂直的安置，会使悬蹄卡在条缝中，容易造成悬蹄挫伤、感染，乃至骨折；限位栏的地板的实心部分若过于光滑，极易引起后肢外展，内侧蹄踵炎；多数限位栏长为2m，四胎以上的经产母猪嫌短些，为了吃料饮水常将四肢集于腹下，长期如此形成后肢卧系，使配种时后肢承重能力减弱；有的限位栏地板为全实心，母猪后躯尿粪污染严重，常造成后肢蹄部感染、化脓、形成各种变形蹄，乃至丧失生产力。

2.泌尿系统危害：不少限位栏不能保持环境的清洁，母猪后躯被粪尿污染情况严重，母猪尿路短，如果不讲究后躯卫生，易形成泌尿系统的上行性感染；加之饮水器流量小，缺乏运动，母猪饮水量小，从而减少了尿液对尿路的机械冲洗作用。限位栏的母猪由于缺乏运动，腹肌、膈肌、荐坐韧带的发

育相对虚弱，无氧氧化耐量下降，心肺功能低下，神经-内分泌系统调节能力相对弱化，造成限位栏的母猪产程过长(即滞产增多)，子宫颈开放时间过长，从而增加了产后感染的机会，如果该母猪本来就有泌尿系统感染，其产后感染机率大增。

在现有条件下，尽可能为妊娠猪创造好的卫生环境。如给予适当干净垫草；及时扫除粪便；杜绝地坪任何积水现象；用干燥拖把将尿、水处及时拖干；将沾在猪身上的粪水用短软擦布及时擦净；将前端饮水器改为地槽式直接饮水方式，并设计防水带出装置，以保持地坪前端干燥等。

一种更有效更适用的办法是采用已成功应用3年多的条板漏缝式限位栏。这种限位栏其它结构与普通的基本一致。重要的是，将水泥地坪改为了混凝土制条板漏缝式地坪，架高20厘米。条板宽8厘米；漏缝宽2厘米。后端下面设尿水沟，采用人工收干粪措施。漏缝条板平坦无坡度。经三年多的应用与观察，由于杜绝了积水积尿积粪，母猪长期保持躯体干净，全无“水牢”之迹，且床面平坦，起卧舒适，没有睡斜坡床之苦。

可以在上述做法中得到启示，在现有限位栏地坪上，按照尺寸大小专门预制条板式漏缝板，直接放置并固定在原有水泥地坪上，并保持平坦。高度以20~25厘米为宜限位栏，并在新建的猪场妊娠母猪。

将现有限位栏进行改造，增设后端漏缝区(60×50cm)。可采用铸铁板或水泥预制板，缝宽宜为1.8~2cm。具体做法是切割现有后端水泥地坪(大小与放置的漏缝板相适应)，挖深15~20cm，以30度左右倾斜度用水泥沙浆收光直抵粪水沟，两侧预制5cm支撑面，上盖漏缝板固牢即可。这样，母猪尿水可及时流走，粪便人工收集，使母猪后躯达到相对干净与圈面干燥(该办法在海南南茂农场一猪场采用后使用状况良好)。

仔猪的保温区面积是1.5平米，长和宽在1.2米左右，加照明灯；母猪的活动面积是3平米，长和宽分别是2米，1.5米，喂食及饮水装置；室外活动区域面积在2平米左右，长和宽分别是1.5米及1.3米。猪舍围栏的高度是1.1米到1.2米之间。养猪的话建议你经常上一下神农信息网，这个网站的生猪行情信息和养殖技术信息非常全面，还有专门的生猪养殖报告，对养殖户很有价值。

哈尔滨永兴机械专业销售饲料搅拌机,饲料粉碎搅拌机,卧式饲料搅拌机,饲料颗粒机,母猪产床,自动清粪机,畜牧养殖设备,干粉砂浆设备,饲料加工设备,哈尔滨永兴机械竭诚为您服务!

联系方式:0451-87982977 13945018289

公司地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路126号零栋4号

网址:[www.hrbyxsb.com](http://www.hrbyxsb.com)