

调心滚子轴承3536_调心滚子轴承_嵩海华工查看

产品名称	调心滚子轴承3536_调心滚子轴承_嵩海华工查看
公司名称	天津嵩海华工机械设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:祥林 型号:OV1228
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2-13-101
联系电话	022-87888082

产品详情

(嵩海华工诚意推介)

预备热处理对轴承寿命的影响，特别是球化处理，如果球化不理想或者不均匀，容易造成碳化物浓度不均，在淬火的时候，套圈的变形量将增加很多，并且胀大或者缩小不具有规律性，容易导致变形大引起的余量不足的报废。

(嵩海华工诚意推介)

1.热处理的质量直接影响轴承的寿命，热处理温度过高导致晶粒粗大，容易存在淬火裂纹，淬火温度过低，硬度会稍微的降低，就是所谓的欠热。

2.回火温度过高

将导致硬度下降，应力去除的比较好。回火温度过低，材料的硬度较高但是，应力就很难出去，故轴承钢一般采用150~180的回火温度。

【嵩海华工欢迎您惠顾】